

启东汇川变频器驱动板维修

产品名称	启东汇川变频器驱动板维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	2145.00/台
规格参数	汇川:启东汇川变频器维修 汇川变频器维修:启东汇川变频器驱动板维修 变频器维修:南通启东变频器维修
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

启东汇川变频器驱动板维修，启东汇川变频器维修汇川MD380高性能 / 高可靠性 / 高端应用变频器

产品性能：

- 1、涵盖多个电压等级：单相220V、3相380V、3相480V、3相690V几个电压等级。
- 2、硬件逐波限流功能，降低变频器报过流的机率。
- 3、异步机、永磁同步机的控制2合1。
- 4、支持多种总线，支持RS485、ProfiBus、CANLink、CANOpen现场总线接口。
- 5、AO/AI模拟量出厂精度提高（控制板，扩展卡IO除外）。
- 6、通过扩展卡可以增加电机过热保护（PT100,PT1000），隔离的±10V输入。
- 7、增加用户可编程功能（PLC卡），编程方法兼容H1u系列PLC。（开发中）
- 8、功能更强大：启东汇川变频器驱动板维修，启东汇川变频器维修

 多电机切换，VF分离，内部状态监控

 后台监控软件：上载，下载功能码、示波器功能等

 启东汇川变频器驱动板维修，启东汇川变频器维修增加了虚拟IO功能，可以将远程设备如数据采集单元采集的数字量、模拟量，控制系统中间变量做为本机IO或者变量。

 外扩液晶的远程操作盒。

9、性能提升：

 优化完善了VF振荡抑制

 VF低频出力得到改善

 SVC调试范围更宽（1:200），并可实现SVC的转矩控制

 FVC弱磁区输出力矩能力更强 启东汇川变频器驱动板维修，启东汇川变频器维修

 研发部正在MD380平台上，解决MD320的遗留性能问题

10. MD380将MD320的DSP板与控制板合二为一

11.控制板J3与扩展板之间通过18Pin

FFC软排线与扩展卡相连，主要扩展编码器接口板（FFC线编码：15041067,15041056）

12.控制板J12通过28Pin插针与扩展板连接，主要用于IO扩展卡、profibus-DP卡、CANLink卡、CANOpen卡、MODBUS通信卡、用户可编程PLC卡。

适用行业：启东汇川变频器驱动板维修，启东汇川变频器维修

跑步机行业、棉机行业、机床行业、光饰机行业、绳锯机、洗衣机、EPS同步切换、纺织行业、陶瓷行业、数控机床行业、重型起重负载，数控加工中心、印刷包装设备、纺织设备等高端应用场合