

启东施耐德变频器一站式维修服务

产品名称	启东施耐德变频器一站式维修服务
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	2653.00/台
规格参数	施耐德:启东施耐德变频器维修 变频器维修:启东变频器维修服务 施耐德变频器维修:启东施耐德变频器一站式维修服务
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

启东施耐德变频器一站式维修服务，启东施耐德变频器维修施耐德变频器全称为“施耐德交流变频调速器”，是由法国施耐德电气集团研发、制造和销售的变频器品牌。主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度，以其稳定的性能、丰富的组合功能、良好的动态特性、超强的过载能力以及无可比拟的灵活性，在变频器市场占据着重要的地位。启东施耐德变频器一站式维修服务，启东施耐德变频器维修广泛应用于各工业领域，尤其在电梯、纺织、机床、起重运输和港口等行业。

常见故障

过流

启东施耐德变频器一站式维修服务，启东施耐德变频器维修过流故障可分为加速、减速、恒速过电流。其可能是由于变频器的加减速时间太短、负载发生突变、负荷分配不均，输出短路等原因引起的。这时一般可通过延长加减速时间、减少负荷的突变、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计、对线路进行检查。如果断开负载变频器还是过流故障，说明变频器逆变电路已环，需要更换变频器。

过载

启东施耐德变频器一站式维修服务，启东施耐德变频器维修过载故障包括变频过载和电机过载。其可能是加速时间太短，电网电压太低、负载过重等原因引起的。一般可通过延长加速时间、延长制动时间、检查电网电压等。负载过重，所选的电机和变频器不能拖动该负载，也可能是由于机械润滑不好引起。如前者则必须更换大功率的电机和变频器；如后者则要对生产机械进行检修。

保养

1、在设计、安装、使用变频器时一定要遵从变频器使用说明书的指导；

2、各电气设计人员，现场电气调试人员可以在此基础上完善此变频器参考。

施耐德变频器应该是进入中国市场较早的一个品牌，所以有些老的产品象施耐德变频器，施耐德变频器仍有大量的用户在使用，我们先就这两个系列产品的常见故障做一分析。

施耐德变频器我们常见的故障就是通电无显示，该系列变频器的开关电源采用了一块UC2842芯片作为波形发生器，该芯片的损坏会导致开关电源无法工作，从而也无法正常显示，此外该芯片的工作电源不正常也会使得开关电源无法正常工作。

启东施耐德变频器一站式维修服务，启东施耐德变频器维修施耐德变频器我们较常见的故障主要有驱动电路的损坏，以及IGBT模块的损坏，驱动电路是由一对对管去驱动IGBT模块的，而这对管也是容易损坏的元器件，损坏原因常由于IGBT模块的损坏，而导致高压大电流窜入驱动回路，导致驱动电路的元器件损坏。

施耐德变频器，我们经常会碰到的故障现象有F008(直流电压低)，由于是直接通过电阻降压来取得采样信号，所以故障F008的出现主要是由于采样电阻的损坏而导致的。

施耐德变频器F025,F026,F027,关于输入相缺失的报警，故障原因一是由于6SE70系列本身带有输入相检测功能，输入检测电路的损坏会导致输入缺相报警，如排除此故障原因，报警信号还不能消除，那故障很有可能就是CU板的损坏了。