

广东机电工程承接-东莞发电机价格

产品名称	广东机电工程承接-东莞发电机价格
公司名称	东莞市苏能动力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市万江区石美社区鸬鹚窝门楼东铺63号
联系电话	0769-88991499 13790285448

产品详情

广东机电工程承接-东莞发电机价格

与您分享发电机损坏的原因及预防方法

故障原因：

- 一、 发动机喷油提前角过大，燃气压力上升过高东莞发电机出租|，猛烈的冲击负荷冲坏缸垫。
- 二、 拧紧缸盖螺栓的次序和方法不正确，拧紧力矩不均，使气缸衬垫没有完全贴合在缸盖的结合面上。
- 三、 拆装缸盖未遵循程序使气缸盖变形。
- 四、 气缸衬垫质量差，厚薄不均，尤其是气缸周围的衬垫不均匀，最易被高压气体冲坏。

预防措施：

一、安装气缸垫时，应清洁气缸盖与气缸体的结合面。

二、安装时注意有标记一面的朝向深圳发电机，把标有零件号的一面朝上，使定位环露出缸垫，并使水孔、油孔对准。

三、在安装气缸垫时还应注意各水、油孔及定位销要对正。

四、若更换新气缸垫时，应检查其厚度是否合格。

五、安装气缸盖螺栓前，应在螺纹部位涂抹机油，减小摩擦力，使螺栓压紧气缸盖。

六、必须遵循拧紧顺序和次数的要求拧紧气缸盖螺栓，拧紧力矩要达到规定值。

七、使用中应检查喷油提前角，确保其符合标准

发电机组由于工作时间过长，会出现各种问题。即使平时保养不断，但磨损是必免不了的。发电机组运行时的噪声很大，气缸垫轻微损坏是很察觉，如果不及进更换气缸垫会导致发电机组出现故障。发电机组在工作中，若所到气缸周围有排气声，或听到散热器内有“咕噜咕噜”的冒气声，或检查气缸压力时相邻两缸的压力都很低，均表明气缸衬垫已损坏。