

山东济宁水性马路划线漆承接道路划线标线施工

产品名称	山东济宁水性马路划线漆承接道路划线标线施工
公司名称	济宁卫士宝化工科技有限公司
价格	11.00/千克
规格参数	粘度:130 附着力:1 耐磨性:优
公司地址	山东济宁经济产业园
联系电话	15253793231 15553729502

产品详情

山东济宁水性马路划线漆承接道路划线标线施工

在进行马路划线漆施工过程中会遇到不同的施工问题，不同的问题都会有相应的解决方法，只有深刻认识施工中所遇到的问题，才会在日后的施工中及时解决并提出相应的改善方案，我公司长期从事防腐漆的生产和销售

注意事项：施工时如温度过低会使涂料脱落失去美观，雨后不要立即施工，应等路面完全干燥后再施工。

标线表面开裂

产生原因：过量底漆透过未干涂料，涂料过硬不能应付较软沥青路面的伸缩性，容易出现在标线的边缘处。

解决方法：更换涂料，让沥青稳定后再划线施工。

注意事项：冬季日夜温度变化容易导致该问题的出现。

标线表面粗长条纹

产生原因：施工时涂料流出含有粒状硬物，如烧焦涂料或石粒。

解决方法：检查过滤网，清除所有硬物。

注意事项：避免加热过火，施工前应清洁路面。

标线表面含有小孔

产生原因：

- (1) 路缝间空气扩张再穿过未干涂料
- (2) 未干水泥潮气穿过涂料表层
- (3) 底漆溶剂蒸发穿过未干涂料
- (4) 路面下的潮气扩张再蒸发，此问题多发生在新路面。

解决方法：降低涂料温度，让水泥路硬化多时后再划标线，让底漆完全干透，让潮气完全蒸发使路面干透。

山东济宁水性马路划线漆承接道路划线标线施工