

供应金能建筑工地防砸安全头盔防砸帽劳保防护安全帽

产品名称	供应金能建筑工地防砸安全头盔防砸帽劳保防护安全帽
公司名称	河北冲天牛电力科技有限公司
价格	50.00/支
规格参数	品牌:金能 型号:jn-zgm 产地:河北
公司地址	石家庄高新区天山大街266号方大科技园四号楼819室
联系电话	17736011560

产品详情

供应金能建筑工地防砸安全头盔防砸帽劳保防护安全帽

安全很重要，每个电力单位都很重视，所以不要拿次品去忽悠自己的使用方客户，一旦出现安全问题，谁也脱不了干系。奉劝大家，穿的衣服可以买便宜的，吃的菜可以买促销的，电力产品一定要买正规厂家的，保证安全的，有质量认证的，有检测报告的，我们做的一切都是为了使用人的人身安全，他的背后还有家人在等着回家团聚，所以请大家关注金能电力，为您的家人送去一份安心，为您的员工送上一份安全，为您的企业建立一个保障。

金能电力产品橱窗

- 1、标识牌、(玻璃钢/塑钢/水泥)标志桩、智能语音提示桩
- 2、盒式警示带、地理式警示带、可探测警示带、PE警示保护板
- 3、橡胶地贴、不锈钢地贴、复合材质地贴、地砖、标志块、警示牌
- 4、窨井防坠网、井盖防护网、地下井防护网、雨水井（检查井）防坠网
- 5、挡鼠板、挡水板、电缆固定夹、移动式电缆盘、带电作业屏蔽服
- 6、绝缘胶垫、绝缘高低凳、绝缘围栏、绝缘梯、绝缘平台、绝缘靴、绝缘手套
- 7、除冰除雪：小型除雪机、大型破冰除雪机、扫雪机、除雪铲
- 8、防汛器材：打桩机、防汛铜锣、手摇报警器、救生衣、吸水膨胀袋、柴油自吸水泵、移动防汛抗旱泵

、防汛沙袋快速装运机、冲锋舟、铁锹。

河北金能电力科技股份有限公司主要产品类别：电力工具、安全器具、电力机具、绝缘工具、金具电器、电缆附件、五金劳保等电力安全工器具产品，金能产品有PICC人保承保。金能电力提供一站式采购、全程关怀的电力安全工器具供货服务。

金能电力金牌售后

买家自签收后，90天内质量问题可无条件退换货，并且可体现在合同里。

无理由退换货须知：产品未拆封，不影响二次销售情况下，金能电力承担发回的运费。

1.严格按照合同文件中的产品规格型号、数量、技术规范、及相应的国家和行业标准进行组织生产。认真履行双方签约的供货合同，保证产品的交付符合合同要求。

2、保证所交付的货物是全新、未使用过的.是一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合产品说明书规定的质量、规格和性能要求。

3.严格进行出厂检验，保证出厂产品合格率100%

4、产品出厂后发生的问题。本公司积极协助处理。属于本公司产品质显问题的，本公司承担一切责任。

安全帽的使用注意事项和国家规定标准

使用安全帽时，首先要了解安全帽的防护性能、结构特点，并掌握正确使用和保养方法，否则，就会使安全帽在收到冲击时起不到防护作用。据有关部门统计，坠落物伤人事故中15%是因为安全帽使用不当造成的。因此，每一个作业人员在使用过程中要注意以下问题。

(1) 在使用之前一定要仔细检查安全帽上是否有裂纹、碰伤痕迹、凹凸不平、磨损（包括对帽衬的检查），安全帽上如存在影响其性能的明显缺陷就应及时报废，千万不要使用有缺陷的帽子，以免影响防护作用。高压近电报警安全帽使用前应检查其音响部分是否良好。

(2) 不能随意在安全帽拆卸或添加附件，以免影响其原有的防护性能。

(3) 不能随意调节帽衬的尺寸。安全帽的内部尺寸（如垂直间距、佩戴高度、水平间距）直接影响安全帽的安瓿性能，使用者一定能够不能随意调节，否则，落物冲击一旦发生，安全帽会因佩戴不牢脱出或因冲击触顶而起不到防护作用，直接伤害佩戴者。缓冲衬垫的松紧由带子调节，人的头顶和帽体内顶部的空间至少要有32毫米才能使用。

(4) 使用时一定要将安全帽戴正、戴牢，不要把安全帽歪戴在脑后。使用时，要把安全帽下颌带系结实，调节好后箍一番安全帽脱落。如果安全帽颞河带未系牢，即使帽体与头顶之间有足够的空间，当头前后摆动时，安全帽容易脱落，起不到防护作用。

(5) 在使用过程中要爱护安全帽，不能私自在安全帽上打孔，不要随意碰撞安全帽，不要将安全帽当板凳坐，以免影响其强度。

(6) 受过一次强冲击或做过实验的安全帽不能继续使用，应予以报废。

(7) 安全帽不能放置在有酸、碱、高温、日晒、潮湿或化学试剂的场所，以免其老化或变质。

(8) 应注意使用在有效期的安全帽，塑料安全帽的有效期为两年半，植物枝条编织的安全帽有效期为两年，玻璃钢(包括维纶钢)和胶质安全帽的有效期为三年半。对到期的安全帽，应进行抽查测试，合格后方可使用，以后每年抽检一次，抽检不合格，则该批安全帽报废。因安全帽的材质会逐步老化变脆，所以必须定期检查更新。

安规对于安全帽的相关要求有哪些？

DL 5009.1-2002《电力建设安全工作规程 第1部分：火力发电厂》规定：“3.1.7今日施工现场的施工人员必须穿戴合格的劳动保护服装并正确佩戴安全帽。严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋或带钉的鞋，以及短袖上衣或短裤进入施工现场”。

《国家电网公司电力安全工作规程（变电站和发电厂电气部分）》规定：“6.12.2 低压带电作业使用有绝缘柄的工具，其外裸的导电部位应采取绝缘措施，防止操作时相间或相对的短路。工作时，应穿绝缘鞋和全棉长袖工作服，并戴手套、安全帽和护目镜，站在干燥的绝缘物上进行。严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷等工具”和“13.1任何人进入生产现场（办公室、控制室、值班室和检修班组除外），应戴安全帽”。

《国家电网公司电力安全工作规程（电力线路部分）》规定：“安全帽使用前，应检查帽壳、帽衬、帽箍、顶衬、下颌等附件完好无损。使用时，应将下颌带系好，防止工作中前倾后仰或其他原因造成滑落。”