

# 供应南通全自动打桩机

产品名称	供应南通全自动打桩机
公司名称	南通腾龙卷扬机制造有限公司
价格	98000.00/台
规格参数	品牌:腾龙 型号: J K 2000 产地:南通
公司地址	中国江苏如皋市如皋市东陈镇小康路58号
联系电话	86 0513 87541288 15152879993

## 产品详情

南通全自动打桩机南通全自动打桩机南通全自动打桩机南通全自动打桩机南通全自动打桩机桩机钢筋笼没有办法下放或上浮

冲孔桩机钢筋笼没有办法下放，端由是因为动工中有点动工班组为了省事，造孔泥浆水中参加的黄泥过少或黄泥低档，造成冲孔过程中泥浆水相对疏密程度、胶砂率、粘度不合规范要求，没有办法将岩渣循环出孔外，岩渣粘在孔壁上形成大块的硬质结构物，钢筋笼下放时就卡在孔中。处置钢筋没有办法下放的方法是在冲孔进程项中等保障造孔泥浆水的各项指标合乎规范要求，清孔时保障造孔泥浆水的相对疏密程度、胶砂率、粘度、含砂率合乎规范要求。水下水泥的注入过程中，导致钢筋笼上浮的主要端由有：

- 1、导管底端靠近钢筋笼底端时，注入水泥的速度太快，水泥流出时冲击力较大，推动钢筋笼上进浮动。
- 2、浇注砼时埋管过深，水泥注入时间过长，表层水泥已近终凝，使水泥与钢筋之间萌生了一定的握裹力。此时若导管底端未趁早提高到钢筋笼底端以上，水泥从导管流出后上进升时，会帮带钢筋笼上浮。
- 3、提管时法兰盘钩住钢筋笼。

冲孔桩机避免和处置钢筋笼上浮可认为合适而使用如下所述处理办法：钢筋笼的顶端若在钢护筒范围内，可将其焊到钢护筒上；若在钢护筒以下，则可用钢管套在钢筋上顶压。当导管底端靠近钢筋笼底端时，合适放慢注入速度，并扼制好导管的埋深，以减损水泥的上冲力。尽力缩减水泥的群体注入时间，若群体注入时间较长时，应采取处理办法延长水泥的初凝时间。若发觉钢筋笼有上浮现象，除开认为合适而使用钢管套在钢筋上顶压之外，还应提高导管，注意导管的埋深，并

放慢水泥浇灌速度。