

库卡焊接机器人KUKA 安川焊接机器人Yaskawa 维护保养

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 库卡焊接机器人KUKA 安川焊接机器人Yaskawa 维护保养 |
| 公司名称 | 重庆创拓科技有限公司 |
| 价格 | 5000.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:重庆创拓科技 型号:CT800 产地:重庆 |
| 公司地址 | 重庆市南岸区南坪街道江南大道19号14-4号 |
| 联系电话 | 023-63115482 18302319060 |

产品详情

主要从事于工业机器人的系统集成。安装、调试、培训、维修、保养，以及机器人等相关设备的配件销售，夹具工装的设计制作。瑞典ABB、德国KUKA、日本FANUC等世界一流品牌。外围设备及其附件可根据客户需要设计和定制。机器人系统适用于搬运与装卸、包装及拣选、其它操作、点焊、激光焊接、其它焊接、金属压铸机、铸造设备、加工、激光切割、水射流切割、机械加工、其它加工方法、安装、固定、塑料加工设备、置入，装夹、其它种类的安装、拆卸、锻造设备、金属切削机床 操作其它机床 测量、检测或检验、装货盘。配套于大批量自动化切削加工单元和生产线。应用于多道加工工序，而且形状比较复杂工件的数控切削机床上下料机器人的自动化系统集成。很好地解决物料搬运、弧焊、切割、支架能力、倒置安装、注塑机上下料、数控机床上下料、压铸等工作。1.焊接机器人操作工必须经过专业培训，了解系统指示灯及按钮的用途，熟知最基本设备知识，安全知识及注意事项后方可使用。2.机器

人工作前的检测工作 线槽，导线无破损外露；机器人本体，外部轴，清枪站，水冷机上严禁摆放杂物工具等。3.控制柜上严禁摆放装有液体物件（如水瓶；操作室无易燃物品（如棉鞋等）；操作室温度不得超过25摄氏度；无漏气漏水漏电现象；焊接工装螺纹无损坏，焊接机器人无异常；焊接机器人工作范围内无磁场，震动源（如磁铁等）。3.开机 打开总电闸；打开控制柜，焊机，水冷机电源（注 KUKA 先开控制柜再开焊机）；焊接机器人在接通电源后无报警，方可操作作业。4.用示教盒操作机器人及运行作业时，请确认机器人动作范围内没有闲杂人员。操作室非工作人员或维修人员不得进入。5.示教盒使用后，应摆放规定位置，远离高温区，不可放置在机器人工作区域以防发生碰撞，造成人员与设备的损坏事故。6.操作及保养 按要求装好油箱，装上法兰盖；按下绿色运行键；（在调试员调好程序的情况下），焊接完先松压块再吊油箱；每焊完一个油箱查看喷嘴内是否有未清理干净的飞溅毛刺，焊丝是否弯曲；每焊4个油箱手动清理喷嘴内部（体积大的油箱焊2个左右，不正常情况每个都要清理，清理时请按培训所教）保持清枪站喷油发射器无堵塞，油瓶内有油；保持水冷机散热片清洁 水位不低于警戒线；焊接机器人本体每周清理一次；清枪站每天清理一次；夹持器半个月换一次结缘胶布；作业时如有异常立刻联系调试员；焊接机器人作业时发生故障报警，出现气孔，焊坏油箱，撞枪，夹枪，不得私自调程序。7.保持焊接机器人安全标识的清洁，清晰，如有损坏应及时更换。8.作业结束时，关电源，关气阀，拉总电闸，清理设备，整理现场。

重庆 渝中区 大渡口区 江北区 沙坪坝区 九龙坡区 南岸区 北碚区 渝北区

巴南区 万州区 涪陵区 永川区 璧山区 大足区 綦江区 江津区 合川区 黔江区

长寿区 南川区 铜梁区 潼南区 荣昌区 开州区 梁平区 武隆区

城口县 丰都县 垫江县 忠县 云阳县 奉节县 巫山县 巫溪县

石柱土家族自治县 秀山土家族苗族自治县

酉阳土家族苗族自治县 彭水苗族土家族自治县

四川：成都、绵阳、德阳、广元、自贡、攀枝花、乐山、南充、内江、遂宁、广安、泸州、达州、眉山、宜宾、雅安、资阳，都江堰市、彭州市、邛崃市、崇州市、广汉市、什邡市、绵竹市、江油市、峨眉山市、阆中市、华蓥市、万源市、简阳市、西昌市

贵州：贵阳、六盘水、遵义、安顺，清镇市、赤水市、仁怀市、铜仁市、毕节市、兴义市、凯里市、都匀市、福泉市

云南：昆明、曲靖、玉溪、保山、昭通、丽江、普洱、临沧，宁市、宣威市、个旧市、开远市、景洪市、楚雄市、大理市、潞西市、瑞丽市

湖南：长沙、株洲、湘潭、衡阳、岳阳、郴州、永州、邵阳、怀化、常德、益阳、张家界、娄底，浏阳市、醴陵市、湘乡市、韶山市、耒阳市、常宁市、武冈市、临湘市、汨罗市、津市市、沅江市、资兴市、洪江市、冷水江市、涟源市、吉首市

湖北：武汉、襄樊、宜昌、黄石、鄂州、随州、荆州、荆门、十堰、孝感、黄冈、咸宁，大冶市、丹江口市、洪湖市、石首市、松滋市、宜都市、当阳市、枝江市、老河口市、枣阳市、宜城市、钟祥市、应城市、安陆市、汉川市、麻城市、武穴市、赤壁市、广水市、仙桃市、天门市、潜江市、恩施市、利川市

新疆 乌鲁木齐、克拉玛依 石河子、阿拉尔市、图木舒克、五家渠、哈密、吐鲁番、阿克苏、喀什、和田、伊宁、塔城、阿勒泰、奎屯、博乐、昌吉、阜康、库尔勒、阿图什、乌苏

西藏 拉萨 日喀则

宁夏 银川、石嘴山、吴忠、固原、中卫，青铜峡市、灵武市

内蒙古：呼和浩特、包头、乌海、赤峰、通辽、鄂尔多斯、呼伦贝尔、巴彦淖尔、乌兰察布，霍林郭勒市、满洲里市、牙克石市、扎兰屯市、根河市、额尔古纳市、丰镇市、锡林浩特市、二连浩特市、乌兰浩特市、阿尔山市

广西：南宁、柳州、桂林、梧州、北海、崇左、来宾、贺州、玉林、百色、河池、钦州、防城港、贵港，岑溪、凭祥、合山、北流、宜州、东兴、桂平

黑龙江：哈尔滨、大庆、齐齐哈尔、佳木斯、鸡西、鹤岗、双鸭山、牡丹江、伊春、七台河、黑河、绥化，五常、双城、尚志、纳河、虎林、密山、铁力、同江、富锦、绥芬河、海林、宁安、穆林、北安、五大连池、肇东、海伦、安达

吉林：长春、吉林、四平、辽源、通化、白山、松原、白城，九台市、榆树市、德惠市、舒兰市、桦甸市、蛟河市、磐石市、公主岭市、双辽市、梅河口市、集安市、临江市、大安市、洮南市、延吉市、图

们市、敦化市、龙井市、珲春市、和龙市

辽宁：沈阳、大连、鞍山、抚顺、本溪、丹东、锦州、营口、阜新、辽阳、盘锦、铁岭、朝阳、葫芦岛，新民、瓦房店、普兰、庄河、海城、东港、凤城、凌海、北镇、大石桥、盖州、灯塔、调兵山、开原、凌源、北票、兴城

河北：石家庄、唐山、邯郸、秦皇岛、保定、张家口、承德、廊坊、沧州、衡水、邢台，辛集市、藁城市、晋州市、新乐市、鹿泉市、遵化市、迁安市、武安市、南宫市、沙河市、涿州市、定州市、安国市、高碑店市、泊头市、任丘市、黄骅市、河间市、霸州市、三河市、冀州市、深州市

山东：济南、青岛、淄博、枣庄、东营、烟台、潍坊、济宁、泰安、威海、日照、莱芜、临沂、德州、聊城、菏泽、滨州，章丘、胶南、胶州、平度、莱西、即墨、滕州、龙口、莱阳、莱州、招远、蓬莱、栖霞、海阳、青州、诸城、安丘、高密、昌邑、兖州、曲阜、邹城、乳山、文登、荣成、乐陵、临清、禹城

江苏：南京、镇江、常州、无锡、苏州、徐州、连云港、淮安、盐城、扬州、泰州、南通、宿迁，江阴市、宜兴市、邳州市、新沂市、金坛市、溧阳市、常熟市、张家港市、太仓市、昆山市、吴江市、如皋市、通州市、海门市、启东市、东台市、大丰市、高邮市、江都市、仪征市、丹阳市、扬中市、句容市、泰兴市、姜堰市、靖江市、兴化市

安徽：合肥、蚌埠、芜湖、淮南、亳州、阜阳、淮北、宿州、滁州、安庆、巢湖、马鞍山、宣城、黄山、池州、铜陵，界首、天长、明光、桐城、宁国

浙江：杭州、嘉兴、湖州、宁波、金华、温州、丽水、绍兴、衢州、舟山、台州，建德市、富阳市、临安市、余姚市、慈溪市、奉化市、瑞安市、乐清市、海宁市、平湖市、桐乡市、诸暨市、上虞市、嵊州市、兰溪市、义乌市、东阳市、永康市、江山市、临海市、温岭市、龙泉市

福建：福州、厦门、泉州、三明、南平、漳州、莆田、宁德、龙岩，福清市、长乐市、永安市、石狮市、晋江市、南安市、龙海市、邵武市、武夷山、建瓯市、建阳市、漳平市、福安市、福鼎市

广东：广州、深圳、汕头、惠州、珠海、揭阳、佛山、河源、阳江、茂名、湛江、梅州、肇庆、韶关、潮州、东莞、中山、清远、江门、汕尾、云浮，增城市、从化市、乐昌市、南雄市、台山市、开平市、鹤山市、恩平市、廉江市、雷州市、吴川市、高州市、化州市、高要市、四会市、兴宁市、陆丰市、阳春市、英德市、连州市、普宁市、罗定市，信宜市

海南：海口、三亚，琼海、文昌、万宁、五指山、儋州、东方

河南：郑州、洛阳、开封、漯河、安阳、新乡、周口、三门峡、焦作、平顶山、信阳、南阳、鹤壁、濮阳、许昌、商丘、驻马店，巩义市、新郑市、新密市、登封市、荥阳市、偃师市、汝州市、舞钢市、林州市、卫辉市、辉县市、沁阳市、孟州市、禹州市、长葛市、义马市、灵宝市、邓州市、永城市、项城市、济源市

山西：太原、大同、忻州、阳泉、长治、晋城、朔州、晋中、运城、临汾、吕梁，古交、潞城、高平、介休、永济、河津、原平、侯马、霍州、孝义、汾阳

陕西：西安、咸阳、铜川、延安、宝鸡、渭南、汉中、安康、商洛、榆林，兴平市、韩城市、华阴市

甘肃：兰州、天水、平凉、酒泉、嘉峪关、金昌、白银、武威、张掖、庆阳、定西、陇南，玉门市、敦煌市、临夏市、合作市

青海：西宁，格尔木、德令哈

江西：南昌、九江、赣州、吉安、鹰潭、上饶、萍乡、景德镇、新余、宜春、抚州，乐平市、瑞昌市、贵溪市、瑞金市、南康市、井冈山市、丰城市、樟树市、高安市、德兴市