

八分新徐工旋挖钻机出租 服务好性能佳

产品名称	八分新徐工旋挖钻机出租 服务好性能佳
公司名称	南京无限达工程设备有限公司
价格	200000.00/台
规格参数	品牌:徐工 型号:360 产地:江苏
公司地址	南京市玄武区珠江路687号2幢
联系电话	17383078008 17383078008

产品详情

山东建设力度再次加大，多条高速路连续开工。据了解，山东高速集团2018年将确保完成高速公路投资128.7亿元，加速山东发展！

山东烟台出租一台已工作时长3000小时的徐工360旋挖钻机，价格优惠服务好，并配备专业机手！有建设需要360旋挖的请联系13390798808。

旋挖钻机小知识：减速器的合理维护修理

1. 润滑油位 由于减速器的内部齿轮以及轴承等部件在工作时高速旋转，所以各运动部件在运动时必须能得到充足、清洁的润滑保证，否则各传动部件会过早失效；在使用过程中应时刻注意减速器油位以及润滑油的清洁情况。当油位低于规定时应立即补充，润滑油太脏应及时更换。 2. 润滑油的温度 减速器在高温的夏季或连续输出功率较大时，油温会很高。普通润滑油在超过100℃时，其润滑性能及油膜质量明显降低，这将导致减速器内部齿轮、轴承磨损加剧，齿轮出现早期点蚀现象，影响使用寿命。此时，可以通过选用高等级润滑油和缩短换油周期，或通过两个螺塞位置增加外接油旋挖钻机减速器的合理维护修理管，强制循环冷却润滑油的办法解决。 在冬季施工时环境温度较低，系统刚开始工作时，减速器的油温也很低。润滑油在低于0℃时，润滑性能会下降。此时可以通过对减速器润滑油加热的办法提高润滑油的温度，或空载运转一段时间待油温升高后再加载工作。 通气孔在减速器的上部设有通气孔，目的是保证运转过程中减速器内外压力的平衡，所以必须保证减速器的通气孔畅通，周围不要设置障碍物。当周围环境沙尘较多时，应用纱网将其罩住或更换性能较好的空气滤清器。当通气孔被堵不畅通时，减速器内部压力加大，润滑油会从输入或输出端的油封处渗漏，造成油位下降和周围环境污染。 3. 连接螺栓 减速器在工作时，输出转矩较大，且长期处在冲击、振动的环境下，减速器的连接螺栓以及减速器和外围系统的连接螺栓容易松动。因此应及时检查各连接螺栓的紧固情况。