

# 德国西门子840D模块NCU572.3维修

产品名称	德国西门子840D模块NCU572.3维修
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	2600.00/个
规格参数	西门子:0.26 840D模块NCU572.3:5.65 德国:3.84
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

## 产品详情

德国西门子840D模块NCU572.3维修，西门子数控系统NCU572.3模块维修，西门子NCU灯不亮维修，西门子840D系统NCU指示灯全亮维修，西门子NCU通讯不上维修，西门子NCU7段码指示灯无显示维修，西门子NUC模块H1、H2全亮维修，西门子NCU模块7段码显示8维修，西门子NCU模块7段码数字翻转数据不能总清维修，西门子NCU模块数据不能保存维修，西门子NCU接口故障维修，多年技术，配件齐全，免费检测，当天送机当天可修好。

西门子840D系列NCU常见故障：

- 1.西门子840d数控系统西门子NCU开不了机，开机NCU不能启动。
- 2.西门子840d数控系统的NCU盒7段数码管没有显示，屏幕报警提示NC/PLC未连接，（NCU和PCU都有问题）。
- 3.送电瞬间所有灯都亮，但是数码管无显示，然后所有灯瞬间变暗，POK灯熄灭，数码管不亮  
板子h1，h2灯全亮的故障
- 5.840d系统，现报2120号警（NCK风扇报警），更换了一块NCU盒后仍然出现2120报警--NCU坏了
- 6.840d系统NCU不能启动。

德国西门子840D模块NCU572.3维修地区如下：

上海、浦东、长宁、虹口、闸北、嘉定、普陀、宝山、青浦、奉贤、南汇、黄埔、松江、江苏省、南京、辽宁、镇江、常州、无锡、江阴、苏州、昆山、太仓、吴江、常熟、南通、如东、扬州、徐州、邳州、淮安、张家港、连云港、浙江省、杭州、绍兴、宁波、温州、湖州、嘉兴、安吉、常州、安徽省、合肥、安庆、马鞍山、天长、无为、芜湖、四川省、成都、攀枝花、重庆、湖北省、武汉、十堰、辽宁省

、沈阳、大连、黑龙江省、吉林省、内蒙古、宁夏、湖南省、山西省、忻州、孝义、太原、北京、山东省、胶州、潍坊、兖州、聊城、威海、河北省、石家庄、河南省、郑州、安阳、洛阳、平顶、陕西省、西安、江西省、南昌、上饶

德国西门子840D数控系统NCU维修系列：西门子NCU 573.5维修/西门子NCU 572.5维修/西门子NCU 571.5维修/西门子NCU 561.5维修/西门子NCU 573.5维修/西门子NCU 561.4维修/西门子NCU 573.4维修/西门子NCU 573.3维修/西门子NCU 573.2维修/西门子NCU 572.4维修/西门子NCU 572.3维修/西门子NCU 572.2维修/西门子NCU 571.5维修/西门子NCU 571.4维修/西门子NCU 571.3维修/西门子NCU 571.2维修

德国西门子840D数控系统NCU数控单元常见维修型号

NCU 571.2 6FC5357-0BB11-0AE0

NCU 571.3 6FC5357-0BB11-0AE1

NCU 571.3 6FC5357-0BB13-0AA0

NCU 571.3 6FC5357-0BB13-0AA1

NCU 571.4 6FC5357-0BB14-0AA0

NCU 571.4 6FC5357-0BB12-0AE0

NCU 571.5 6FC5357-0BB15-0AA0

NCU 572.2 6FC5357-0BB21-0AE0

NCU 572.2 6FC5357-0BB21-0AE1

NCU 572.2 6FC5357-0BB52-0AE0

NCU 572.3 6FC5357-0BB22-0AE0

NCU 572.3 6FC5357-0BB23-0AA0

NCU 572.3 6FC5357-0BB23-0AA1

NCU 572.4 6FC5357-0BB23-0AE0

NCU 572.4 6FC5357-0BB24-0AA0

NCU 572.5 6FC5357-0BB25-0AA0

NCU 573.2 6FC5357-0BB31-0AE0

NCU 573.2 6FC5357-0BB33-0AE0

NCU 573.2 6FC5357-0BB33-0AE1

NCU 573.2 6FC5357-0BB53-0AE1

NCU 573.3 6FC5357-0BB33-0AE2  
NCU 573.3 6FC5357-0BB33-0AE3  
NCU 573.3 6FC5357-0BB33-0AA0  
NCU 573.3 6FC5357-0BB33-0AA1  
NCU 573.4 6FC5357-0BB34-0AA0  
NCU 573.4 6FC5357-0BB34-0AE0  
NCU 573.4 6FC5357-0BB34-0AE1  
NCU 573.5 6FC5357-0BB35-0AA0  
NCU 573.5 6FC5357-0BB35-0AE0  
NCU 561.4 6FC5356-0BB12-0AE0  
NCU 573.5 6FC5357-0BB35-0AE0  
NCU 561.5 6FC5356-0BB15-0AA0  
NCU 571.5 6FC5357-0BB15-0AA0  
NCU 572.5 6FC5357-0BB25-0AA0  
NCU 573.5 6FC5357-0BB35-0AA0