

黄浦区饭店油烟机净化器清洗公司厨房风机维修

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 黄浦区饭店油烟机净化器清洗公司厨房风机维修 |
| 公司名称 | 上海益每制冷设备维修服务有限公司 |
| 价格 | 100.00/平方米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 杨浦区军工路1300号 |
| 联系电话 | 18721515758 |

产品详情

黄浦区饭店油烟机清洗公司厨房风机维修

上海益每厨房设备清洗有限公司提供酒店、食堂、学校、机关单位，油烟机、烟道清洗、净化器清洗、油烟管道清洗。业务涵盖全上海。（承接油烟管道风机安装/改装）大型厨房清洗类 酒店油烟管道清洗、大型油烟机清洗，油烟净化器清洗，大型油烟管道清洗，油烟机清洗，风机清洗，厨房清洗，酒店清洗，烟罩表面、烟罩内的灯罩、运水系统、防火网、排烟口、以及灶台表面、酒店后厨烟道改造

一、清洗内容清洗内容包括：烟罩表面、烟罩内的灯罩、运水系统、防火网、排烟口、以及灶台表面。清洁的重点部位是通过排烟口与烟罩同步平行的排烟道。我们将重点对平行烟道内部进行彻底清洁。采用的主要方法是人员进入烟道内进行清洁。但我们公司与其他公司相比，较大的优势和特点是：对于排烟口窄小，人工无法进入烟道或出于烟道本身复杂、狭窄、人工无法进行清洗，但又存在着重大隐患的，我公司可利用特殊设备进行清洁，不留死角，打消客户的疑虑和担心，消除一切潜在的火灾隐患。

二、风机和油烟净化器清洗

a、风机我们不但对风机表面进行清洁，而且将风机进行拆卸后，对其内部进行清洗，清洗人员掌握相关知识并且有丰富经验的人员担任，确保清洗后风机运转正常。测量风机运转风速和平衡度。b、油烟净化器我公司提供内置高压极片的清洗。80%左右的厨房排烟不畅，主要原因往往都是。由于长时间没有对油烟净化器内置高压极片进行清洗，油污堵塞造成的，我公司使用专用高压极片清洗设备清洗。公司在完成施工的同时，还为客户提供清洗前后对比照片、清洗证明等服务。