

## S10P5.0立新板式单向阀

产品名称	S10P5.0立新板式单向阀
公司名称	相城区元和莲铭机电设备经营部
价格	366.00/台
规格参数	
公司地址	元和街道善济路158合景峰汇商务广场
联系电话	18962195535

## 产品详情

### S10P5.0立新板式单向阀

电磁阀卡住：电磁阀的滑阀套与阀芯的配合间隙很小（小于0.008mm），一般都是单件装配，当有机械杂质带入或润滑油太少时，很容易卡住。处理方法可用钢丝从头部小孔捅入，使其弹回。根本的解决方法是要将电磁阀拆下，取出阀芯及阀芯套，用CCl<sub>4</sub>清洗，使得阀芯在阀套内动作灵活。拆卸时应注意各部件的装配顺序及外部接线位置，以便重新装配及接线正确，还要检查油雾器喷油孔是否堵塞，润滑油是否足够。

4、漏气：漏气会造成空气压力不足，使得强制阀的启闭困难，原因是密封垫片损坏或滑阀磨损而造成几个空腔窜气。在处理切换系统的电磁阀故障时，应选择适当的时机，等该电磁阀处于失电时进行处理，若在一个切换间隙内处理不完，可将切换系统暂停，从容处理。

S10P1.0

S10P2.0

S10P3.0

S10P5.0

S10P20

S20P1.0S10P5.0立新板式单向阀

S20P2.0

S20P3.0

S20P5.0

S20P20

S30P1.0

S30P2.0

S30P3.0

S30P5.0

S30P20

S10P5.0立新板式单向阀