

襄阳市永磁变频红五环螺杆空压机红五环潜孔钻机车

产品名称	襄阳市永磁变频红五环螺杆空压机红五环潜孔钻机车
公司名称	襄阳市胜明压力容器制造有限公司
价格	2.00/2
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区大庆西路24号
联系电话	13797679499

产品详情

襄阳市胜明压力容器制造有限公司一贯秉持以诚信、专业、创新、服务为企业的核心价值，“实实在在”为客户提供迅速的优质服务。联系电话13797679499

品质源于专业、空气压缩动力专家。

压力不正常

襄阳空气压缩机排出的气量在额定压力下不能满足使用者的流量要求，则**排气压力**必然要降低。此时，只好另换一台排气压力相同，而排气量大的机器。影响级间压力不正常的主要原因是气阀漏气或活塞环磨损后漏气，故应从这些方面去找原因和采取措施。

襄阳市及周边、南阳市、邓州、唐河县、新野县、谷城县、老河口市、保康县、南漳县、宜城市、枣阳市、丹江市、十堰市、宜昌市、荆门市、荆州市、钟祥市、襄阳市、恩施州、利川、房县、郧县、郧西、随州市、广水县等喷浆支护移动螺杆空压机租赁、防腐除锈空压机出租、喷砂除锈工程空压机租赁、深水井工程用高压空压机出租、油气管道用高压空压机出租/洗井专用空压机出租、隧道专用喷浆机和空压机成套设备出租、防腐除锈专用空压机成套设备出租等

不正常响声

襄阳压缩机若某些部件发生故障时，将会发出异常的响声，一般来讲，操作人员是可以判别出异常的响声的。活塞与缸盖间隙过小，直接撞击；活塞杆与活塞连接螺帽松动或脱扣；活塞端面丝堵栓，活塞向上串动碰撞气缸盖；气缸中掉入金属碎片以及气缸中积聚水份等均可在气缸内发出敲击声。曲轴箱内曲轴瓦螺栓、螺帽、连杆**螺栓**

、十字头螺栓松动、脱扣、折断等，轴径磨损严重间隙增大，十字头销与衬套配合间隙过大或磨损严重等等均可在曲轴箱内发出撞击声。排气阀片折断，阀弹簧松软或损坏，负荷调节器调得不当等等均可在阀腔内发出敲击声。由此去找故障和采取措施。

过热的故障

襄阳空压机在曲轴和轴承、十字头与滑板、填料与活塞杆等摩擦处，温度超过规定的数值称之为过热。过热所带来的后果：一个是加快磨擦副间的磨损，二是过热量的热能不断积聚直致烧毁磨擦面而造成机器重大的事故。造成轴承过热的原因主要有：轴承与轴颈贴合不均匀或接触面积过小；轴承偏斜曲轴弯曲，润滑油粘度太小，油路堵塞，[油泵](#)有故障造成断油等；安装时没有找平，没有找好间隙，主轴与电机轴没有找正，两轴有倾斜等。