

# 洗地机吸水扒吸水效果不好-天津高美洗地机维修公司

产品名称	洗地机吸水扒吸水效果不好-天津高美洗地机维修公司
公司名称	天津高美环保科技有限公司
价格	39900.00/台
规格参数	
公司地址	天津滨海-中关村科技园荣晟广场4号楼806-29
联系电话	022-66259008 13116176199

## 产品详情

天津高美环保科技有限公司：<http://www.tj-gaomei.cn>

1、检查洗地机吸水扒胶条是否清洁，是否有固体残渣留在里面；

2、取下洗地机吸水扒并清洗它们；

3、检查洗地机吸水电机开关是否已打开；

4、检查洗地机吸水管是否已正确地插入到污水箱的进口处；

5、检查水扒轮的调整；

6、更换破损的洗地机胶条，调整洗地机吸水扒的角度的

没洗干净！

请先检查洗地机刷盘的磨损情况

寿命到或者磨损严重请立即更换，这和更换汽车刹车片是一个道理。用新的同一规格的洗地机刷盘替换，在特殊污秽的地面上进行清洗任务时，应使用特殊的刷盘，该洗地机刷盘根据需要而特别提供。

泡沫太多！

检查是否使用低泡沫的清洁剂，如果需要，在污水箱中加入一些低泡沫剂，如果地面上的污垢很多，会产生很多的泡沫，这时应稀释清洁液。

正确的使用洗地机，可以有效延长洗地机及其配件的寿命。

( 版权说明 )

----- 责任编辑：天津高美环保科技有限公司

版权所有<http://www.tj-gaomei.cn> ( 天津高美 ) 转载请注明出处