

1300 高温炉硅碳棒加热管规格

产品名称	1300 高温炉硅碳棒加热管规格
公司名称	郑州建业高温材料有限公司
价格	85.00/支
规格参数	品牌:郑州建业 长度:600 产品:登封
公司地址	河南登封市三里庄高新技术工业园区
联系电话	15038216779

产品详情

硅碳棒的老化原因有两个，一个就是正常使用以后达到使用寿命以后的逐渐老化;还有一个就是在使用过程中因为操作流程不正确而致使硅碳棒寿命提早结束。硅碳棒非正常老化的原因是在最初使用硅碳棒的时候过快加高温度，让硅碳棒没有适应炉内的温度，耗损过快，影响了硅碳棒的使用寿命。其次是在使用硅碳棒的时候没有正确的安装，炉内温度迅速加热的时候硅碳棒也会发生一点膨胀，但是在安装的时候没有给硅碳棒留有一丝空隙，影响了硅碳棒表面的挥发，让硅碳棒的寿命缩短。当然还有一个原因是因为硅碳棒在使用的时候没有进行正确的配阻，这样的使用会迅速缩短硅碳棒的使用寿命。