

MP377-12屏幕白屏无法进系统维修

产品名称	MP377-12屏幕白屏无法进系统维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

MP377-12屏幕白屏无法进系统维修

湖南,西藏,晋州,北京,朝阳区,丰台区,西域区,宗文区,昌平,通州区,广东,广州,深圳,珠海,江门,天津,福建,福州,厦门,泉州,晋江,三明,龙岩,南平,福清,连江,漳州,山东,河北,石家庄,保定,唐山,河南,聊城,淄博,滨州,潍坊,东营,莱芜,济南,青岛,重庆,陕西,西安,宝鸡,安康,铜川,汉中,渭南,咸阳,汉中,兴平,江西,南昌,吉安,三原,上海,浦东,黄埔,静安,长宁,虹口,徐汇,普陀,松江

西门子MP277蓝屏维修触摸屏开机运行显示白屏进不了系统界面，西门子MP377触摸屏死机维修,白屏维修，德国工业触摸屏MP377黑屏维修，进口触摸式MP377花屏维修，白屏维修，亮度低维修，液晶屏显示竖条维修，液晶屏显示横条维修，液晶屏显示多画面维修，以及液晶屏显示疑难杂症均可维修，触摸屏通讯不上维修，触摸屏开机走一半不动维修，西门子触摸屏开机不能进入程序维修，指示灯不亮维修，触摸屏死机维修，西门子触摸屏灯管不亮维修，西门子触摸屏触摸故障偏移维修，触摸不灵维修，触摸半边不良维修，触摸玻璃碎更换，黑屏无背光维修，暗屏维修，液晶屏显示亮度低维修，主板维修，通讯维修，触摸屏返回键按无反应维修，下翻页按不动维修，确认键烂维修，功能键无反应维修，显示异常维修，显示条纹维修，触摸屏玻璃烂维修更换，触摸屏触摸偏移维修，触摸屏不能触摸维修，触摸屏一半可以触摸另一半不能触摸维修

6***6640-0BA11-0AX0 OP 73 micro s7-200系列用

6***6640-0CA11-0AX0 TP177 micro 触摸式 s7-200系列用

6***6640-0DA11-0AX0 K-TP 178 micro s7-200系列用

6***6641-0AA11-0AX0 OP 73 单色 3英寸

6***6641-0BA11-0AX0 OP 77A 单色 4.5英寸

6***6641-0CA01-0AX0 OP 77B 单色 4.5英寸

6***6642-0AA11-0AX0 TP 177A 单色 5.7英寸

6***6642-0BC01-1AX0 TP 177B DP 单色 5.7英寸

6***6642-0BC01-1AX1 TP 177B DP-6MSTN 单色 5.7英寸

1P6***6642-0AA11-0AX1 TP 177A 彩色 5.7英寸

6***6642-0BA01-1AX0 TP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸

6***6642-0DC01-1AX0 OP177B DP 单色 5.7英寸

6***6642-0DA01-1AX0 OP177B PN/DP 彩色 5.7英寸

6***6642-0DA01-1AX1 OP177B pn/dp T/K-6

6***6643-0BA01-1AX0 OP 277-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示

6***6643-0AA01-1AX0 TP277-6 触摸式面板,5.7寸彩色中文显示

6***6643-0CB01-1AX1 MP277-8 触摸式面板 , 8寸64K色中文

6***6643-0DB01-1AX1 MP277-8 按键式面板,8寸64K色中文显示

6***6643-0CD01-1AX1 MP277-10 触摸式面板 , 10寸64K色中文

6***6643-0DD01-1AX1 MP277-10 按键式面板,10寸64K色中文显示

6***6671-1CB00-0AX0 MMC 存储卡 128 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B, MOBILE PANEL
177

6***6671-1CB00-0AX1 MMC 存储卡 64 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B, MOBILE PANEL 1
77

6***66440AA012AX0 SIMATIC MP 377 12" TOUCH

6***66440AB012AX0 SIMATIC MP 377 15" TOUCH

6***66440AC012AX0 SIMATIC MP 377 19" TOUCH

6***66440BA012AX0 SIMATIC MP 377 12" KEY