

嘉定厨房风机维修安装清洗，大型油烟机清洗

产品名称	嘉定厨房风机维修安装清洗，大型油烟机清洗
公司名称	上海益每制冷设备维修服务有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	
公司地址	杨浦区军工路1300号
联系电话	18721515758

产品详情

嘉定厨房风机维修安装清洗，大型油烟机清洗，大型油烟机清洗上海酒店宾馆大型油烟管道清洗、烟罩清洗、油烟净化器清洗、排烟罩清洗、烟箱清洗。上海益每清洗公司常年提供酒店、宾馆、工厂、学校、企事业单位、管道、食堂工业大型油烟管道清洗、烟罩清洗、导油板清洗、导油风轮清洗、油烟净化器清洗、排烟罩清洗、烟箱清洗、烟柜清洗、防爆灯清洗、防火罩清洗、防火算子清洗、风机清洗、油烟净化器清洗、油烟机离蕊机清洗、排烟管道清洗、排风扇清洗、储油槽定期清洗等服务。随着城市餐饮行业高速发展，这些餐饮企业的后厨排烟系统也越来越引起人们的重视。酒店、单位、食堂后厨油烟机、油烟管道排烟不畅，厨房在中晚就餐高峰时厨师根本没法工作，现将我公司针对此问题原因做以下分析：

- 1、设计不合理：因在开业装修时预计的就餐人员饱和值低于现今就餐饱和值，后厨工作量增加，多台灶同时作业，原设计风机转数低，排烟量小，导致排烟不畅。解决方法：在排烟口加装风扇式四叶或六叶排烟风机，提高排烟量；或更换大风量风机
- 2、设备陈旧老化：部分老式排油烟设备排油烟罩老化，导致烟罩漏风，排烟量降低；排烟风机老化导致转速降低，排烟量降低，老式排油烟设备的油烟管道都比较细（管径约300mm300mm），因长时间积存油垢又不方便清洗，也同样导致排烟效果不好。解决方法：查查到底哪的问题严重，查查烟罩、烟道是否漏风，可以缓解一些，如果还不行，一般风机的问题大，那有可能就得换了，如果说降低费用的话，排油烟罩可以保留。
- 3、未定期清洗：

油烟机在使用一段时间，油烟机叶轮、烟道上将粘有大量的油污，增加了叶轮的重量，这样势必增加了风轮转动动能，使电机起动电流加大。曾经做过测试：长期未清洗的油烟机，在开机时的电流是正常值的3-6倍，这样很容易烧毁电机，所以定期清洗油烟机，对电机是一个很好的保护作用，可以延长油烟机的使用寿命。油污粘住电机转轴，加大了磨擦力，使电机负荷加大——费电。油污长期积累，发生氧化形成酸性物质，对油烟机进行腐蚀，生锈，加速油烟机老化。油污长期积累在油烟机内部和烟道内部，还将形成火灾隐患。叶轮、烟道上的油污增加了粘性，使排气不畅通，增加了油烟在厨房空间上的扩散，危害人们健康。解决方法：定期清洗！