

沈阳施耐德变频器维修

产品名称	沈阳施耐德变频器维修
公司名称	沈阳市沈北新区尚信电气维修中心
价格	.00/个
规格参数	施耐德:ATV610
公司地址	沈阳市沈北新区正良四路28-9号10门
联系电话	13998889656

产品详情

价格：.00每施耐德：三相380VATV31-5.5KW：15A
法国：法国

施耐德变频器维修，维修施耐德变频器

ATV31 ATV61 ATV71 ATV28 ATV38

ATV610等施耐德各系列变频器维修，价格低，服务好，配件全，技术精湛。

ATV31-5.5KW变频器上电不显示，经拆机检查为充电电阻烧断，储能电容大部分流液，容量降低，损耗大，更换充电电阻，储能电容，上电检测显示正常，带负载三相平衡，故障原因为储能电容老化所致，将充电电阻直接与直流母线相连，故造成此故障。总结：进口品牌设备因器件老化所造成的故障不在少数，所以不要忽略细节。