

广东宝元系统LNC-500i数控故障维修

产品名称	广东宝元系统LNC-500i数控故障维修
公司名称	东莞市天驰机电设备有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	品牌:宝元, 新代, 安川 型号:各型号 产地:中国
公司地址	中国广东东莞万江区泰新路大塘电商中心A区301
联系电话	86 0769 89799887 18122859727

产品详情

有客户向我们咨询宝元系统LNC-500i开机工作一段时间后出现自动重启，是什么故障问题造成的呢？

- (1)、根据我们对宝元系统维修经验这种情况一般是宝元系统LNC-500i内部电压电路的问题造成的，要先行系统检查电路；
- (2)、再测试一下宝元系统IPC相关电压点的电压，看电压是否正常；
- (3)、找熟悉系统操作的技术人员拆机检验，测试宝元系统LNC-500i内部的电路板给予一定的震动，会不会有相同的故障重现，也可抖动外部机身测试。

通过以上步骤检测故障还出现的话基本可以判断是宝元系统内部线路不稳定导致的，系统电路板需要重新焊接。这需要找专业的宝元系统维修技术人员进行维修了。

如果您的宝元系统出现同样的故障问题，我们免费提供宝元系统维修故障咨询，另我们配件备存丰富，提供2小时快修。同时具备完善的质量保证和售后服务体系。我们提供免费宝元数控系统故障检测，免费故障咨询。可提供上门拆机，上门安装调试，上门维修服务。为您的宝元数控系统故障排忧解难！

[东莞天驰](#)

13年来专注数控系统维修改造（专业宝元系统维修、新代系统维修、安川伺服维修、三菱伺服维修、台

达伺服维修、变频器维修、数控机床维修、旧机改造、上门拆机维修等)，免费提供宝元系统维修技术咨询。