

## 杨浦区饭店厨房油烟机管道清洗认准益每

产品名称	杨浦区饭店厨房油烟机管道清洗认准益每
公司名称	上海益每制冷设备维修服务有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	
公司地址	杨浦区军工路1300号
联系电话	18721515758

### 产品详情

杨浦区饭店厨房油烟机管道清洗认准益每，上海餐厅，大型饭店油烟机维修·油烟净化器清洗 油烟机清洗保养是一种性很强的工作，清洗时应使用专用工具拆装，反之则易造成叶轮变形，影响抽烟效果，缩短烟机寿命。为了杜绝以上情况的发生，您应避免非人员操作。本中心配备人员带专用工具，使用专用清洗用品上门服务，免费维修，统一收费。油烟机使用中的注意事项：

- 1、必须配置三孔电源插座，其接地极必须接上可靠的接地地线。
- 2、安装烟管出口应避免设在挡风处，以免外面强风倒灌影响烟气的排放，排烟管严禁接入热烟道。
- 3、尽量减少厨房空气的对流。
- 4、油烟机运行时，千万不要用手摸风扇，更不要用硬物插入。
- 5、油锅使用时，必须小心看护，以免火苗被吸入机内。
- 6、使用压力锅煮食时，如安全阀被冲破，应及时关闭油烟机免喷射物被吸入机内。

油烟机的常见故障及解决《油烟机清洗、清洗油烟机》

- 一、长时间不清洗，油路堵塞不通，随之废油陈积，马达负荷加重，严重时造成电机烧坏。
- 二、清洗安装后没有密封和复位，产生漏油现象。
- 三、油烟机清洗时排烟涡轮平衡度遭到破坏，引起抖动和磨擦声。
- 四、因烟道狭窄或排烟管道过长，造成吸力大，排量小，二者不成比例，这样，风仓里积余气流循环加剧，引起整机抖动。噪音很大。
- 五、有电路板控制的油烟机如果清洗不当，造成电路板受潮短路会引起控制失灵。