

原装正品摩根碳刷供应商碳刷IM9101

产品名称	原装正品摩根碳刷供应商碳刷IM9101
公司名称	乐清市柳市慧科电器厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇西岸村（经营场所）
联系电话	0577-62011570 13356169976

产品详情

原装正品摩根碳刷供应商碳刷IM9101

客户至上，诚信为本。致力求精,发展求远——是公司一直以来的口号；公司提供各类进出口电器产品，方便您的需求,圆您企业远大梦想.为您提供物优价廉的高低压电器产品、成套设备、各种设备备件等

质量赢得市场诚信铸就品质乐清市柳市慧科电器厂

咨询热线；0577-62011570

客服专线；13356169976

[专线QQ；2557160006@qq.com](mailto:2557160006@qq.com)

工业牵引类电刷：适用于大型发电机，直流发电机，交流同步电机，起重电机，轧钢电机，K式和门式吊车电机，具有良好的换向性能，耐磨损，广泛适用于钢铁厂，水泥厂，发电厂等工厂。一、火花产生的原因和排除的方法 1.导致原因 处理方法? 附加极调整不良用分流或调整附加极气隙，或改换碳刷型号。? 云母突出下刻云母或使用磨蚀性较大的碳刷?换向器升高片连接处断开重新焊接 碳刷位置不正确调整刷握至正确位置?刷握的间距或排列不匀纠正刷握的间距和排列?换向器或集电环偏心最好在额定转速下车削或重新研磨?换向器松动，换向片有高低紧固一下，车削或重新研磨 换向片有油污清扫换向片和密封轴承 碳刷粘附或滞留在刷握里检查碳刷尺寸是否正确，清扫碳刷和刷握除去任何毛刺 碳刷磨合不佳磨合碳刷?碳刷型号不适合电机 2.关于碳刷的颤震原因 处理方法 换向片或云母突出紧固换向器，下刻云母 刷握离开换向器或离集电环太远调整刷握至换向器的距离为2毫米 换向器或集电环椭圆车削或重新研磨换向器或集电环 刷握安装松动安装紧固片 碳刷在刷握内太松如果刷握磨耗，需更换新的? 碳刷型号不合适 关于碳刷磨损不均匀的问题故障 处理方法?电机过载降低和限制电机负荷 换向器或集电环上有油污清扫换向器或集电环?碳刷和刷杆间的电阻不均等清扫和紧固连接处?碳刷接触面有磨蚀粒子重新磨合和清扫碳刷表面 电流分配不均匀调整碳刷压力