

伺服配套减速机

产品名称	伺服配套减速机
公司名称	巴普曼工业科技(广东)有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:巴普曼 型号:BPAP型 产地:东莞
公司地址	广东省东莞市东城区东科科技产业园区2栋
联系电话	0769-22885382 15812828266

产品详情

巴普曼工业科技（广东）有限公司专业生产伺服行星减速机，伺服减速机，精密行星减速机，精密减速机等，型号齐全，应用范围广，是不可错过的优质行星减速机厂家。

伺服配套减速机产品性能特点：

- 1.任意方向使用
- 2.易于安装
- 3.高输入转速
- 4.高输出扭矩密度
- 5.低背隙
- 6.免维护
- 7.较低噪音
- 8.较低震动
- 9.使用寿命长

行星减速机结构简单，功能强劲。正方形的法兰，无需中间法兰便可直接将其连接在伺服电机和设备上。

输出端较大规格的深沟球轴承能够承受较高的径向力和轴向力。 <http://www.bupermann.com/>

同时仅产生极低的热量，即使在要求极高的生产循环中也能安全可靠地运行。

伺服配套减速机产品参数：

传动比： 级：4, 5, 7, 10 级：20, 25, 35, 40, 50, 70, 100

满载时效率： 级： 93 级： 90

最低工作温度:-10

最高工作温度:+ 90

防护等级:IP65

标准回程间隙： 级： 7 级： 10

抗扭刚度:31

额定输入转数：4000

伺服配套减速机安装尺寸：

行星减速机一般问题的解决方法：

行星减速机常见的故障有：漏油、断轴、疲劳点蚀等。

漏油引起的原因有多种，主要是由油箱内压力过高、加油过多、结构设计不合理、检修工艺不适当引起的。调节油压，加油适量可以解决基本的漏油问题，有时我们采用高分子复合材料修复治理漏油，这种材料具有很强的耐化学腐蚀、机械性能和粘结力，因此其使用相当广泛。若是减速机密封漏油，应采用便面工程技术的油面紧急修补剂粘堵。

断轴一般是由装配过程引起的，如果在驱动电机和减速机装配时同心度比较高时，减速机，此问题大致可以解决。

疲劳点蚀是更为常见的故障，它的起初往往不易发现，如果发现不及时，会有齿轮大片脱落，最后使齿轮无法修理的损害，导致其报废，同时也使精密行星减速机无法继续工作。当轴承与轴承座之间的空隙过大，会引起载荷增大容易造成齿轮面疲劳点蚀；一些机械齿轮安装没有按照规定要求，会使齿面接触不完全造成疲劳点蚀；在齿面使用的润滑油变质或是失效，都不能起到应有的润滑作用，容易产生疲劳点蚀。这些其实我们在安装工艺上严格把关，润滑系统配备正常，平时审查多注意也可消除其带来的危害。

巴普曼工业科技（广东）有限公司是专业伺服配套减速机的厂家，依靠完善的质量管理体系，使产品质量得到完美保证，深受广大用户的信赖！

