

## 铸铁平板 铸铁划线平台 床铸件

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 铸铁平板 铸铁划线平台 床铸件               |
| 公司名称 | 沧州华威机械制造有限公司                  |
| 价格   | .00/块                         |
| 规格参数 | 华威:1<br>3000*2000:2<br>河北泊头:3 |
| 公司地址 | 泊头市交河镇西武港路北                   |
| 联系电话 | 15100844995                   |

## 产品详情

按计量检定规程执行，分别为0，1，2，3级四个级别。华威工作平台规格：齐全（特殊规格可根据需方图纸制作或双方商定生产加工）铸铁平板的保养一般情况下有以下几个步骤：1、为了防止铸铁平板发生的变形，在吊装铸铁平板时，要用四根同样长度的钢丝绳同时挂住铸铁平板上得四个起重孔，将铸铁平板平稳吊装在运输工具上。

2、将铸铁平板支承点垫好、垫平，保证每个支撑点受力均匀，保证整个铸铁平板平稳。3、铸铁平板安装时将铸铁平板的各个支撑点用调整垫铁垫好、垫实，由专业技术人员将铸铁平板调整至合格精度。4、铸铁平板使用时要轻拿轻放工件，不要在铸铁平板上挪动比较粗糙的工件，以免对铸铁平板工作面造成磕碰、划伤等损坏。5、为了防止铸铁平板整体变形，使用完毕后，要将工件从铸铁平板上拿下来，避免工件长时间对铸铁平板重压造成铸铁平板的变形。6、铸铁平板不用时要及时将工作面洗净，然后涂上一层防锈油，并用防锈纸盖上，用铸铁平板的外包装将铸铁平板盖好，以防止平时不注意造成对铸铁平板工作面的损伤。

7、铸铁平板应安装在通风、干燥的环境中，并远离热源、有腐蚀的气体、有腐蚀的液体。

8、铸铁平板按实行定期周检，检定周期根据具体情况可为6-12个月。