

# 黄浦区酒店油烟机清洗认真上海益每

产品名称	黄浦区酒店油烟机清洗认真上海益每
公司名称	上海益每制冷设备维修服务有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	
公司地址	杨浦区军工路1300号
联系电话	18721515758

## 产品详情

黄浦区酒店油烟机清洗认真上海益每，上海酒店大型油烟机清洗厨房设备清洗鼓风机清洗上海地区油烟管道清洗、酒店油烟机清洗、油烟净化器清洗上海益每清洗维修技术服务有限公司是一家经过正式注册，拥有合法经营执照的正规企业，清洗后开具正规票电脑打印。清洗服务请选择正规公司。上海地区油烟管道清洗,油烟净化器清洗 地区厨房设备清洗维修公司上海地区油烟管道清洗,地区酒店油烟机清洗地区油烟净化器清洗公司提供油烟管道清洗和厨房设备维修服务的清洗技术公司，拥有严格的管理制度、先进的设备、服务质量，精湛的技术。清洗维修技师都具备多年清洗、维修、安装经验，并不断吸收新的技术和先进的检测设备来满足广大客户的需求。所有的工作人员上岗前都必须经过严格的岗前培训及思想素质的提升，并通过统一的考核方可上岗。

由饭店厨房设备的油污所引发的火灾事故已经不胜枚举，希望广大用户不可掉以轻心。长期未清洗的油烟机在开机时的电流是，这时候很容易使是电机烧毁。定期清洗油烟机对电机是一个很好的保护作用，延长机器寿命。同时，快速畅通的空气流动，也有利于人们健康。烟油对人体的危害不亚于抽烟！

近年来，我国经济快速增长，餐饮业也得到了空前的发展，每个城市都有成千上万家酒楼，宾馆，饭店，食堂，但随着城市化发展的深入，这些餐饮企业的油烟却无情地污染着我们的生活环境，更可怕的是，由于许多餐饮的厨房排烟系统（管道，风机，烟罩。净化器）长时间未清洗或找不到人清洗而引起的火灾，造成巨大的损失。国家消防部门和防火委员会专门出台了《关于发生厨房油烟管道火灾频繁发生的通报》其中第5条明确要求厨房排烟系统的清洗每季度不得少于一次，可见清洗油烟管道清洗的重要性。

长期使用的油烟罩，风机，空气净化器，烟道不经常清洗，会有很多油渍残留在烟机上和烟道表面，时间久了会形成油垢，简单清洗是处理不掉的，这样会影响油烟机(清洗电话：/)、烟道的使用，使烟流不易排除。