

新型有机蔬菜薄膜大棚温室一体镀锌骨架型工程造价

产品名称	新型有机蔬菜薄膜大棚温室一体镀锌骨架型工程造价
公司名称	青州市鑫昌农业科技有限公司
价格	150.00/平方
规格参数	鑫昌:鑫昌 青州:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市黄楼街道办事处马宋村（注册地址）
联系电话	13792698036

产品详情

联系人：赵经理 电话：13792698036

18369671879

微信：13792698036 QQ:972999436

有机蔬菜薄膜大棚温室

玻璃温室是以玻璃为透明覆盖材料的温室。

设计要求

基础设计时，除满足强度的要求外，还应具有足够的稳定性和抵抗不均匀沉降的能力，与柱间支撑相连的基础还应具有足够的传递水平力的作用和空间稳定性。温室底部应位于冻土层以下，采暖温室可根据气候和土壤情况考虑采暖对基础冻深的影响。一般基础底部应低于室外地面0.5米以上，基础顶面与室外地面的距离应大于0.1米，以防止基础外露和对栽培的不良影响。除特殊要求外，温室基础顶面与室内地面的距离宜大于0.4米。

独立基础。通常利用钢筋混凝土。

条形基础。通常采用砌体结构（砖、石），施工也采用现场砌筑的方式进行，基础顶部常设置一钢筋混凝土圈梁以安装埋件和增加基础强度。

钢结构主要包括：温室承重结构和保证结构稳定性所设的支撑、连接件、紧固件等。

在钢架大棚闲置时进行检修，最好是1年1次。为避免钢架锈蚀，每年钢架应涂刷1次防锈漆，尤其注意对生锈部位、易生锈部位及钢架连接部位涂刷，检修中如遇断裂的钢架与连接件，应及时更换，避免大棚坍塌。此外，生产中如遇大风、大雨等情况，应及时扶正及更换坍塌钢架，棚顶积水较多时，要人工排水。

生产中应注意观察天气与温度，适时揭掉覆盖膜，揭膜时使用平、钝物件，避免划伤薄膜，若整理薄膜时遇到裂口，可用透明胶布粘合修补。一般薄膜2~3年更换1次，冬春季节育苗建议使用新膜。