

微型无油真空泵 JP-140h 静音真空泵厂家

产品名称	微型无油真空泵 JP-140h 静音真空泵厂家
公司名称	东莞市马力机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	台冠:JP-140h
公司地址	东莞市虎门上南路南栅第5工业区3号4楼
联系电话	13650009957 13922976853

产品详情

真空度指标是各国生产商努力追求的主要指标，它反应了相应的机械加工、密封技术、材料科学等领域的整体实力，也是生产商获取利润的重要手段。然而真空泵既是一个固定资产型产品，又是一个易损的消耗性产品，如果在使用的过程中发现真空度不足，该怎么处理。本文微型真空泵批发小编为大家讲解真空泵真空度不足的原因。

- 1、缸体出现磨损，缸体内壁可能出现磨损，导致真空度不足。
- 2、真空泵叶片出现磨损，与缸体间摩擦时接触面不够大，导致真空度不足。
- 3、电机是否正常。电机的转速不正常抽速将会减慢，从而导致真空度不足。
- 4、转子移位。转子与端盖的标准安装位置发生偏移，导致真空度不足，可找厂家校正。
- 5、真空泵漏气，真空泵经过长时间使用后，密封垫片老化致使真空泵漏气，导致真空度不足。
- 6、真空泵油乳化、碳化。真空泵在长期使用过程中不经常更换以及人工保养的话，真空泵油将会发生乳化或碳化现象，从而导致真空泵缸体出现磨损，油管堵塞、油过滤器堵塞等一系列问题。
- 7、真空泵油过滤器堵塞或损坏。真空泵油过滤器也称油雾分离器、油过滤芯、排气滤芯等叫法，若油雾分离器发生堵塞，被抽进泵体的气体将不容易排出，此时泵体内内压过高，抽速降低，真空度下降。

产品信息：

类型：气体传输泵 品牌：KAWAKE 型号：JP-140H

材质：铝合金 原理：真空泵 真空度：高真空度

驱动方式：电动 性能：自动 用途：流程泵

输送介质：气体 功率：650 (kw) 极限压力：-98KPA (pa)

以上资料由东莞微型真空泵批发小编整理分享，马力机电公司专业生产：台冠无油真空泵、KAWAKE无油真空泵、台冠旋片无油真空泵、台冠旋片真空泵、台冠空气压缩泵等产品感兴趣的朋友可到马力机电官网查看。