

高密度无石棉硅酸钙板，纤维增强硅酸钙板

产品名称	高密度无石棉硅酸钙板，纤维增强硅酸钙板
公司名称	唐山大丹板业有限公司
价格	1.00/张
规格参数	品牌:大丹板 型号:高密度
公司地址	河北省唐山市路南区新华西道88号宝升昌广场写字楼2305室
联系电话	13633368501

产品详情

高密度无石棉硅酸钙板，纤维增强硅酸钙板

施工注意的质量问题1)硅酸钙大丹板吊顶找平原因分析：在于主龙骨安装时吊杆调平不认真，造成各吊杆点的标高不一致。防治措施：施工时应严格检查各吊点的紧挂程度，并拉线检查标高与平整度是否符合设计和施工规范要求2)龙骨局部节点构造不合理原因分析：在留洞口、灯具口、通风口等处构造节点不合理。防治措施：施工准备前按照相应的图侧和规范确定方案，保证有利于构造要求3)骨架吊固不牢原因分析：吊筋固定不牢；吊杆固定的螺母未拧紧；其他设备固定在吊杆上。防治措施：吊筋固定在结构上要拧紧螺丝，并控制好标高；顶棚内的管线，设备等不得固定在吊杆或龙骨骨架上。4)罩面大丹板分块间隙缝不直防治措施：施工时注意大丹板块的规格，拉线找正，安装固定时保证平正对直。5)压缝条、压边条不严密平直防治措施：施工时拉线控制，固定牢固。