

异形砂光机解决橱柜衣柜室内门等板式家具砂光难题

产品名称	异形砂光机解决橱柜衣柜室内门等板式家具砂光难题
公司名称	宁津县东圣机械设备有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	品牌:东圣 型号:DS-800 产地:山东省宁津县
公司地址	宁津县宁津镇帽杨村
联系电话	18953473546

产品详情

宁津县东圣机械设备厂 厂家直销 联系电话：18953473546

抛光机在长时间的生产使用过程中，难免会遇到各种各样的小故障，对于这些小故障如果我们不能够快速合理的排除那则会影响到生产，为了让更多的生产企业能够很好的应对这些问题，本文我们针对木门抛光机常见的几个问题及危害性做出了以下整理。

查看砂带的装置方向是不是准确(砂带反面箭头指向与橡胶轮转向共同)，砂带标准是不是适用，砂带摆动是不是适中，砂带松紧是不是适中，运送带作业轨道是不是适中，运送带松紧是不是适中，刨刀刀片装置是不是准确，加工前一切的护盖不得移开，有必要先确定木材的尺度是不是在该机器的加工规模内，调整准确的加工厚度，木材过厚，将会致使运送带卡死，开裂，该设备只可用于厚薄均匀的木材砂光，被加工木材长度不能短于前后压轮的中间距离。送料速度调度时，有必要在工作中调度；加工木材未刨出切勿作下降操作，防止损坏升降设备。操作结束后，堵截电源开关，清洁机器；运用木门抛光机 设备加工出产的时分工作现场会发生很多的粉尘，关于这些粉尘不只会对咱们的出产车间构成粉尘污染损害到环境，并且还对设备自身的质量构成损害，为了可以尽可能的处理这个疑问，除尘设备因此而得到了运用。可是站在出产需要的层面来讲木门抛光机的除尘疑问并没有完全的处理，吸尘的效果并不能满足咱们的要求。从木门抛光机结构和工作特征看，其吸尘罩尺度大、形状杂乱、砂削幅面宽、砂削量大，开机前查看传送台及砂带轮之间有无障碍物，铲除并用压缩空气吹净。5查看输送带驱动减速器油量。6确认三相380×50HZ电源是不是正常。翻开总电源操控开关，接通气源及除尘阀，发动收尘系统。断定砂带的松紧是不是适中，压缩空气压力值为0.5Mpa，关好机门。