

PPS 6150T6 日本宝理 玻璃矿物

产品名称	PPS 6150T6 日本宝理 玻璃矿物
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	日本宝理:PPS 6150T6:日本宝理 日本宝理:6150T6
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室
联系电话	15802190887

产品详情

日本宝理PPS：

非增强高韧性阻燃级：0220A49

玻璃纤维增强阻燃级：1130A64，1140A64，1150A64，1140A7，1140A6，

玻璃纤维增强阻燃高韧性级：1130A1，1140A1，

玻璃纤维增强级+矿物填充增强阻燃级：6165A4，
6165A6，6165A7，6465A62，6660A42，6565A4，6565A7，

高抗冲特殊等级：0220U9，

滑动阻燃级：6935A4，6345A4，3030A1，

导电性滑动性能好：2130A1，7140A4，7340A4。

日本宝理 PPS 1140L0 玻璃纤维增强40% 硬，高耐热性，高刚度

日本宝理 PPS 1140L4 玻璃纤维增强40% 硬

日本宝理 PPS 1140L6 高耐热性 高刚度，良好的耐化学性

日本宝理 PPS 1140L7 玻璃纤维增强40%

日本宝理 PPS 1140LC6 玻璃纤维增强40%硬，高耐热性，高刚度，良好的耐化学性

日本宝理 PPS 1140T11 高抗冲击性。

日本宝理 PPS 1141L4 玻璃纤维增强40%

日本宝理 PPS 1150A6 高流动，高熔体，低翘曲

日本宝理 PPS 1150A64 低翘曲。

日本宝理 PPS 1200L1 高粘度，高伸长率描述，零卤素含量

日本宝理 PPS 1342L4 耐磨性好，耐磨损。

日本宝理 PPS 2115A1 汽车行业，电子应用。

日本宝理 PPS 2130A1 碳纤维30%加固

日本宝理 PPS 3130A1 导电,性耐磨性好，耐磨损。

日本宝理 PPS 4184L4 高耐热性，强度高，韧性好，结实

日本宝理 PPS 4184L6 尺寸稳定，良好的流动

日本宝理 PPS 4332D4 零卤素含量，无卤素。

日本宝理 PPS 4332L6 零卤素含量，无卤素。

日本宝理 PPS 4665B6 高耐热性，低翘曲

日本宝理 PPS 6150T6 玻璃\矿物质，50%高抗冲击性。

日本宝理 PPS 6160B4 高刚度，良好的耐化学性。

日本宝理 PPS 6162A7 高流动，高熔体描述，零卤素含量。

日本宝理 PPS 6165A4 高耐热性，零卤素含量，无卤素。

日本宝理 PPS 6165A6 高耐热性，零卤素含量，无卤素

日本宝理 PPS 6165A7 玻璃\矿物，60%良好的尺寸稳定性。

日本宝理 PPS 6165A7S 玻璃\矿物，65%

日本宝理 PPS 6165D8 零卤素含量，无卤素。

日本宝理 PPS 6341L4 玻璃纤维增强，40%

日本宝理 PPS 6345A4 玻璃纤维增强，30%良好的耐磨性，耐磨。

日本宝理 PPS 6345L4 玻璃纤维增强，30%聚四氟乙烯润滑剂良好的耐磨性。

日本宝理 PPS 6450A6 良好的耐磨性，耐磨，零卤素含量，无卤素，阻燃。

日本宝理 PPS 6465A6 玻璃\矿物65%高光泽，低翘曲。

日本宝理 PPS 6465A62 玻璃\矿物60%。

日本宝理 PPS 6565A6 高光泽，低翘曲。

日本宝理 PPS 6565A7 玻璃\矿物，60%附着力好，加工性好。

日本宝理 PPS 6660A42 高硬度，高耐热性，高刚性，低翘曲，低翘曲，良好的流动。

日本宝理 PPS 6850L6 良好的耐磨性，耐磨。

日本宝理 PPS 6935A4良好的耐磨性，耐磨。

日本宝理 PPS 7140A4 碳纤维加固，30%聚四氟乙烯润滑剂导电性，耐磨性好，耐磨损。

日本宝理 PPS 7340A4 碳\玻璃\矿物，45%

日本宝理 PPS FX4330T7 玻璃纤维增强，30%高流动，高熔体。

日本宝理 PPS FX4382T1 零卤素含量，无卤素

日本宝理 PPS MT9115L0 玻璃纤维增强，15%零卤素含量，无卤素。

日本宝理 PPS MT9120L4 玻璃纤维增强 20% 高硬度，硬，高耐热性。

日本宝理 PPS MT9140L4 玻璃纤维增强40% 高硬度，高耐热性，高刚度。

日本宝理 PPS MT9140L6 玻璃纤维增强40%

日本宝理 PPS MT9141L4 硬，高耐热性，高刚度，低粘度，良好的耐化学性。

日本宝理 PPS MT9203HS 耐化学品性，良好的流动，零卤素含量。

日本宝理 PPS MT9205C4 低粘度，良好的耐化学性，耐化学品。

日本宝理 PPS MT9320C0 热稳定性好，良好的耐化学性，耐化学品。

日本宝理 PPS 0203 良好的热稳定性好，耐化学性。

日本宝理 PPS 0203HS 耐化学品性，良好的流动。

日本宝理 PPS 0205 耐化学品性，良好的流动。

日本宝理 PPS 0205B4/20 耐化学品性，良好的流动。

日本宝理 PPS 0214 高耐热性，良好的熔体强度，良好的耐化学性。

日本宝理 PPS 0220A9 超高韧性。

日本宝理 PPS 0220U9 高抗冲击性。

日本宝理 PPS 0309 良好的熔体强度，良好的耐化学性。

日本宝理 PPS 0317 良好的熔体强度，良好的耐化学性，耐化学品。

日本宝理 PPS 0320 良好的熔体强度，良好的耐化学性，耐化学品。

日本宝理 PPS 0335 良好的熔体强度，良好的耐化学性，耐化学品。

日本宝理 PPS 1115L0 玻璃纤维增强，15% 良好的熔体强度。

日本宝理 PPS 1120L4 玻璃纤维增强20%高硬度，高耐热性。

日本宝理 PPS 1130A1 玻璃纤维增强，30% 超高韧性。

日本宝理 PPS 1130A6 坚固，高流动性，高熔体。

日本宝理 PPS 1130A64 玻璃纤维增强，30%

日本宝理 PPS 1130L0 玻璃纤维增强，30% 硬，高耐热性，高刚度。

日本宝理 PPS 1130L4 玻璃纤维增强，30% 硬，高耐热性，良好的刚度，强度好。

日本宝理 PPS 1130T6 玻璃纤维增强30% 高抗冲击性。

日本宝理 PPS 1131L4 ITT 玻璃纤维增强，30% 硬，高耐热性，良好的刚度，良好的耐化学性。

日本宝理 PPS 1140A1 玻璃纤维增强40% 高强度。

日本宝理 PPS 1140A6 玻璃纤维增强40% 高强度。

日本宝理 PPS 1140A61 高流动，高熔体。

日本宝理 PPS 1140A62 高流动，高熔体。

日本宝理 PPS 1140A64 玻璃纤维增强40%

日本宝理 PPS 1140A65 玻璃纤维增强40% 低萃取物。

日本宝理 PPS 1140A66 玻璃纤维增强40%

日本宝理 PPS 1140A7 玻璃纤维增强40% 高流动，高熔体。

日本宝理 PPS 1140D8 玻璃纤维增强43% 高耐热性，良好的耐化学性，耐化学品。

日本宝理 PPS 1140E7 高耐热性，高刚度，硬，快速循环。

物流快递直达点：天津 北京 河北---沧州 唐山 邢台 石家庄 廊坊 江苏---常州、无锡、苏州、昆山、丹阳、南通、泰州、扬州、南京、盐城、徐州、连云港，浙江--宁波、嘉兴、绍兴、湖州、杭州、金华、温

州、台州，厦门，吉林、辽宁、天津、河北、山东、陕西、宁夏、安徽、浙江、上海、江苏、甘肃、青海、福建、湖北、重庆、湖州、嘉兴、杭州、绍兴、舟山、宁波、金华、台州、衢州、丽水、温州、乐清、嘉善、桐乡、海宁、海盐、秀洲、临海、温岭、余姚、慈溪、奉化、宁海、玉环、椒江、天台、黄岩、永嘉、平阳、文成、乐清、瑞安、金山、松江、宝山、青浦、嘉定、崇明、奉贤、徐州、连云港、盐城、宿迁、淮安、扬州、兴化、靖江、海门、南通、通州、海安、江阴、宜兴、高新区、吴中区、吴江、姑苏、太仓、张家港、昆山、丹阳、江宁、新庄区、仪征、江都市、高邮、邯郸、石家庄、邢台、保定、廊坊、海淀、东营、烟台、威海、青岛、潍坊、淄博、济南、德州、菏泽、日照、临沂、宁德、三明、福州、泉州、漳州、厦门、龙岩、三明、南平-全国送到