

KSP 600-3x20 KUKA库卡驱动器维修

产品名称	KSP 600-3x20 KUKA库卡驱动器维修
公司名称	广州凯惠自动化设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:德国KUKA库卡 型号:KSP 600-3x20 服务地区:中国各地
公司地址	广州市天河区沐陂东路19号大院4栋101
联系电话	13715315421 18613058589

产品详情

库卡机器人制动器报警故障维修，KUKA机器人制动器综合故障维修，KUKA库卡机器人驱动器KSP 600-3x20 故障维修：首先广州凯惠自动化设备有限公司，维修速度快，维修价格低，维修成功率高。

库卡机器人伺服驱动器常见故障现象有：驱动器报警、无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地故障、参数错误、有显示无输出、编码器报警、模块损坏等；

库卡机器人驱动模块销售维修型号包括：

库卡KRC2，KRC4控制系统驱动模块型号：

库卡机器人伺服驱动KSD1-08、

库卡机器人KSD1-16驱动模块、

库卡机器人驱动器KSD1-32、

库卡机器人伺服包KSD1-48、库卡机器人KSD1-64、

库卡驱动模块KSP600-3x64维修型号：

库卡机器人驱动模块KSP600-3x20/ECMAS3D2224BE53/00-198-266

KUKA库卡机器人伺服驱动KSP600-3x40/ECMAS3D4444BE531/00-198-268KSP600-3x40

KUKA库卡机器人驱动器KSP 600-3x20 故障维修24服务热线：18613058589陈工，欢迎来电咨询。

库卡伺服组件KSP600-3X64维修KUKA库卡机器人驱动器过压故障维修流程与保修售后服务：

1.客户根据故障来电寻求技术部帮助，工程师认为，故障可由客户自行解决的，我们将提供免费解决方案。

2.不能自行解决的，客户可送驱动器，或快递驱动器到公司，公司当天安排维修工程师检测。

3.检测报告出来后，公司接单人员及时将检测报告传真给客户。

4.客户在阅读检测报告后。若决定维修，就与我公司签订维修合同及汇款到公司帐号。若不维修，公司可及时为您公司办理快递业务，寄回贵公司，维修公司无需承担任何费用。

5.价格：根据实际情况报价，报价时我们将为客户说明每一笔维修费用的来源。

6.产品维修后，本公司免费质保6个月，其中本公司在维修产品后贴有维修日期，所以维修标志是判断是否在保修范围重要依据，请客户保护好。

24小时维修咨询热线：

联系人：陈工

24小时联系电话：18613058589(微信号同步)

随叫随到，真诚欢迎你的来电，你的光临。