

# 常州武进WRY系列热油泵、离心泵及配件厂家直销

产品名称	常州武进WRY系列热油泵、离心泵及配件 厂家直销
公司名称	常州市武研热油泵有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:常州武研 型号:WRY系列热油泵配件
公司地址	常州市武进区洛阳镇虞桥章家头50-1号
联系电话	18932392186

## 产品详情

高温导热油泵、热油泵、导热油循环泵及配件：

我公司(常州市武研热油泵有限公司)是WRY系列导热油泵(也称热油泵、导热油循环泵)节能泵(节能热油泵)、柴油机动力热油泵、不锈钢化工泵、及油泵配件的生产厂家，还销售RY系列离心式热油泵及配件，常州市武进地区各生产厂家配件都有，主要如下：

泵头、泵壳、泵盖、泵轴、叶轮、大总成、小总成、联轴器、泵联、电联、轴承、轴承座、

密封件、机械密封、动力油封(铁壳油封)、骨架油封(氯胶)、耐高温填料/石墨填料、

铝垫圈一大一小、缓冲圈(弹性块/减振垫)、衬圈、挡圈等配套WRY热油泵零件。

由于密封件，油封等配件规格繁多，无法全部列出，请购买前量好尺寸或者提供型号与我们联系。

产品价格以订购单、合同为准，若有疑问咨询客服

联系我们：

常州市武研热油泵有限公司

地址：常州市武进区洛阳镇虞桥村委章家头50-1号

手机：小梅189 3239 2186微信同号

Q Q: 2513643663

## 热油泵出现内漏的原因及产品结构

导热油泵长时间作业总内部零件磨损后会形成内漏，通常在齿轮端面和止推板之间内泄，跟着内部磨损空隙的增大，常州wry导热油泵的自吸功能会越差、压力也会越来越低，形成WRY高温热油泵流量减小。WRY导热油泵内漏形成压力和流量变小。其间起浮轴套与齿轮端面之间走漏面积大，形成内漏的首要部位。这些漏损量占有内漏的50%~70%左右。磨损内漏的热油泵其容积功率降低，油泵输出功率大大低于输入功率。其损耗悉数转变为热能，因而会引起热油泵过热。若将平面压紧，因作业时起浮轴套会有少数运动而形成磨损，成果使压力流量降低，这样的起浮轴套有必要替换或修补。

- 1、WRY热油泵内四个轴承套在泵体内起浮装置，随作业压力巨细主动调整端面距离，因而泵的压力安稳，输出流量脉动小，容积功率高。
- 2、热油泵首要由齿轮、轴、泵体、泵盖、轴承套、轴端密封等部件组成。齿轮及轴均经严厉的热处理，有较高的硬度和耐磨性，与轴一同装置在轴套内。泵内一切作业部件均使用其运送的介质光滑。
- 3、应定时查看热油泵齿轮及止推板磨损状况。
- 4、特别是运送光滑性差的介质时，以便在生产过程中对热油泵所接触到的介质过流部件进行选用特别耐磨原料。