

高效热油泵160KW，WRY250-200-500 节能 低能耗 耐高温 生产厂家 找常州武研

产品名称	高效热油泵160KW，WRY250-200-500 节能 低能耗 耐高温 生产厂家 找常州武研
公司名称	常州市武研热油泵有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:武研 型号:250-200-500 常州:功率160KW
公司地址	常州市武进区洛阳镇虞桥章家头50-1号
联系电话	18932392186

产品详情

常州市武研热油泵有限公司是国内创建较早的导热油泵公司之一，是WRY系列高温导热油泵、高效节能泵、柴油机泵、不锈钢耐腐蚀化工泵四大类产品研发销售为一体的企业。

主营产品或服务：离心泵、[WRY导热油泵](#) [节能泵](#)、循环泵 [热油泵配件](#)
[柴油机泵](#)、化工泵。

还销售RY系列离心式热油泵及配件，常州市武进地区各生产厂家配件都有，主要如下：

泵头、泵壳、泵盖、泵轴、叶轮、大总成、小总成、联轴器、泵联、电联、轴承、轴承座、

密封件、机械密封、动力油封（铁壳油封）、骨架油封（氯胶）、耐高温填料/石墨填料、

铝垫圈一大一小、缓冲圈（弹性块/减振垫）、衬圈、挡圈等配套WRY热油泵零件。

由于密封件，油封等配件规格繁多，无法全部列出，请购买前量好尺寸或者提供型号与我们联系。

产品价格以订购单、合同为准，若有疑问咨询客服

联系我们：

常州市武研热油泵有限公司

地址：常州市武进区洛阳镇虞桥村委章家头50-1号

手机：小梅189 3239 2186微信同号

Q Q: 2513643663

WRY系列 热油泵 规格选型如下

（热油泵也称导热油泵、导热油循环泵、热油循环泵）

导热油泵发出异响的原因和解决方法

导热油泵在长期使用后有可能出现发生异响的问题。导热油泵发出异响的原因有很多。

本厂在多年的生产出售过程中总结出了几个原因，并提供了解决办法，供客户的参看：

- 1.进口有漏气的部分：做好密封任务。
- 2.联接部件发生松动和损坏：查看并从头联接拴紧。
- 3.热油泵的维护疑问，运送啥介质?停机后是否有杂质或粘度高的介质停留在泵内或管道内?否则要用水反向冲刷，运送介质是否有颗粒，前面能否有过滤设备?过滤设备能否守时收拾等问题。
- 4.内部件磨损导致零件空位改动。交流或修复磨后的配件
- 5.热油泵与电机的同心度相差太大。校对导热油泵与电机的同心度。
- 6.导热油泵内进入了异物，可能是硬颗粒。可以在导热油泵进口管道放置过滤器。
- 7.导热油泵的选型疑问和操作疑问，泵选型功率偏大或偏小，响声也有异常表现，操作疑问主要指有无违章表现，比方说空任务、憋泵或泵内空气未清扫洁净。从头选型。
- 8.查看一下热油泵配件轴承，依据经验有一半左右的动态异常都是因为轴承惹起的。更换导热油泵轴承。