

KUKA机器人伺服驱动故障维修,用技术赢得客户

产品名称	KUKA机器人伺服驱动故障维修,用技术赢得客户
公司名称	广州凯惠自动化设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	维修故障:承接各种伺服驱动器疑难故障维修
公司地址	广州市天河区沐陂东路19号大院4栋101
联系电话	13715315421 18613058589

产品详情

广州凯惠自动化设备有限公司提供专业库卡机器人伺服驱动器维修、KUKA机器人伺服包维修、库卡机器人驱动模块维修，KUKA机器人制动器维修，库卡机器人驱动单元维修，库卡机器人驱动电源故障维修，专业为您解决机械手故障所导致生产停滞的燃眉之急。

KUKA库卡机器人伺服包KSP属于机械手驱动轴的传动调节器。KSP 上有显示运行状态的LED。

KUKA库卡机器人KSP伺服包维修型号包括：

KUKA KSP 600-3X40维修

库卡机器人KSP 600-3X64驱动器故障维修

库卡KSP 600-3X20库卡机器人伺服包维修

KUKA库卡机器人KPP驱动器维修型号包括：

库卡机器人 KPP 600-20控制器驱动电源模块故障维修

KUKA库卡机器人KPP 600-20-2x40驱动电源故障维修

KUKA库卡机器人KPP 600-20 3X20伺服包故障维修

kuka库卡机器人 KPP-600-20-1x40驱动电源维修

库卡机器人KPP 600-20控制器驱动电源模块维修

KUKA库卡KRC2控制系统驱动模块维修型号包括：

KSD1-08库卡机器人伺服控制器维修、

KSD1-16库卡机器人驱动模块维修、

库卡机器人驱动器KSD1-32维修、

库卡机器人伺服包KSD1-48维修、

库卡机器人KSD1-64伺服驱动器维修

KUKA库卡机器人伺服包KSP 上有显示运行状态的LED，库卡机器人KSP/KPP故障包括：

ERROR 26107 库卡KSP中间回路 电压过高（轴）

ERROR 26108 库卡KSP中间回路 电压过低（轴）

ERROR 26109 库卡KSP逻辑电路 电源电压过高(轴)

ERROR 26110 库卡KSP逻辑电路 电源电压过低(轴)

ERROR 26111 库卡KSP设备温度 过高（轴）

ERROR 26122 库卡KSP制动电阻 出错（轴）

ERROR 26107 库卡KPP中间回路 电压过高（轴）

ERROR 26108 库卡KPP中间回路 电压过低（轴）

ERROR 26109 库卡KPP逻辑电路 电源电压过高(轴)

ERROR 26110 库卡KPP逻辑电路 电源电压过低(轴)

ERROR 26111 库卡KPP设备温度 过高（轴）

ERROR 26122 库卡KPP制动电阻 出错（轴）

KUKA库卡机械手伺服驱动器维修常见故障现象有：驱动器报警、无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地故障、参数错误、有显示无输出、编码器报警、模块损坏等。

专业芯片级技术快速修复各型号KUKA机器人驱动器、KUKA机器人电源模块、库卡机器人制动器、库卡机器人驱动电源、广州凯惠自动化设备有限公司已有有10年以上的库卡KUKA机器人伺服驱动器硬件故障维修的经验，长期供应库存库卡KUKA伺服驱动器维修配件，配件充足，维修价格低，技术过硬，返修率低，保修时间长，服务周到。

KUKA库卡机器人驱动器故障维修维修流程与保修售后服务：

- 1.客户根据故障来电寻求技术部帮助，工程师认为，故障可由客户自行解决的，我们将提供免费解决方案。
- 2.不能自行解决的，客户可送驱动器，或快递驱动器到凯惠，公司当天安排维修工程师检测。
- 3.检测报告出来后，公司接单人员及时将检测报告传真给客户。
- 4.客户在阅读检测报告后。若决定维修，就与我公司签订维修合同及汇款到公司帐号。若不维修，公司可及时为您公司办理快递业务，寄回贵公司，维修公司无需承担任何费用。
- 5.价格：根据实际情况报价，报价时我们将为客户说明每一笔维修费用的来源。

6.产品维修后，本公司免费质保6个月，其中本公司在维修产品后贴有维修日期，所以维修标志是判断是否在保修范围重要依据，请客户保护好。