

新款275多晶光板 英利高效太阳能板 光伏发电用

产品名称	新款275多晶光板 英利高效太阳能板 光伏发电用
公司名称	保定光谷新能源科技有限公司
价格	620.00/个
规格参数	品牌:英利 型号:275 产地:保定
公司地址	艾迪硅谷产业园
联系电话	13331287102

产品详情

新款275多晶光板 英利高效太阳能板 光伏发电用

设备之间连接电缆及接地检查

- 1、电缆不应在过负荷的状态下运行，电缆的铅包不应出现膨胀、龟裂现象。
- 2、电缆在进出设备处的部位应封堵完好，不应存在直径大于10mm的孔洞，否则用防火堵泥墙封堵。
- 3、在电缆对设备外壳压力、拉力过大部位，电缆的支撑点应完好。

4、电缆保护钢管口不应有穿孔、裂缝和显著的凹凸不平，内壁应光滑，金属电缆管不应有严重锈蚀，不应有毛刺、硬物、垃圾，如有毛刺，锉光后用电缆外套包裹并扎紧。

5、应及时清理室外电缆井内的堆积物、垃圾，如电缆外皮损坏，应进行处理。

6、检查室内电缆明沟时，要防止损坏电缆，确保支架接地与沟内散热良好。

7、直埋电缆线路沿线的标桩应完好无损，路径附近地面无挖掘，确保沿路径地面上无堆放重物、建材及临时设施，无腐蚀性物质排泄，确保室外露地面电缆保护设施完好。

8、确保电缆沟或电缆井的盖板完好无缺，沟道中不应有积水或杂物，确保沟内支架应牢固、有无锈蚀、松动现象，铠装电缆外皮及铠装不应有严重锈蚀。

9、多根并列敷设的电缆，应检查电流分配和电缆外皮的温度，防止因接触不良而引起电缆烧坏连接点。