

# 全自动油菜籽榨油机出油率低的因素

产品名称	全自动油菜籽榨油机出油率低的因素
公司名称	河南路得机械设备有限公司
价格	18500.00/台
规格参数	
公司地址	巩义市紫荆路明泰大厦818
联系电话	0371-64138788 13623861234

## 产品详情

为了全面的实现农业的机械化和现代化向前迈进一步。因此需要榨油机厂家的生产工艺会相对的更成熟稳定的，质量保证也就会高出很多了。浪费时间和运费。这样会在以后碰到需要换件的问题的时候方便一些。

油菜籽榨油机在运行中可能会出现出油率低的故障，并且分析下原因。

首先，在可能会出现故障中，\*受关注的就是油菜籽榨油机不出油的问题。咱们先来解决这个问题吧。

为什么油菜籽榨油机会不出油呢？可能的原因如下：

- 1.油菜籽榨油机的机身，榨膛的温度不合适，并且大多是因为温度过低引起的。
- 2.你所压榨的油菜籽本身的湿度不合适，太湿了或者太干了。
- 3.顾客的油菜籽的质量问题，或者是存在受潮、发霉的现象，或者是油菜籽长得不饱满，或者是油菜籽含的杂质比较多，都有可能引起油菜籽榨油机的不出油现象的。
- 4.油菜籽榨油机上的出饼厚度调节的不合适，把出饼厚度调的太厚了或者太薄了。
- 5.您的油菜籽榨油机的榨条部分的油线可能是使用时间长了，堵塞了。
- 6.在油菜籽榨油机安装时候，可能是安装时把油线调的过紧，不会出油。但是可不能太松了，太松的话容易漏油渣，造成油质不清澈。