全自动油菜籽榨油机出油率低的因素

产品名称	全自动油菜籽榨油机出油率低的因素
公司名称	河南路得机械设备有限公司
价格	18500.00/台
规格参数	
公司地址	巩义市紫荆路明泰大厦818
联系电话	0371-64138788 13623861234

产品详情

为了全面的实现农业的机械化和现代化向前迈进一步。因此需要榨油机厂家的生产工艺会相对的更成熟 稳定的,质量保证也就会高出很多了。浪费时间和运费。这样会在以后碰到需要换件的问题的时候方便 一些。

油菜籽榨油机在运行中可能会出现的出油率低的故障,并且分析下原因。

首先,在可能会出现的故障中,*受关注的就是油菜籽榨油机不出油的问题。咱们先来解决这个问题吧。

为什么油菜籽榨油机会不出油呢?可能的原因如下:

- 1.油菜籽榨油机的机身,榨膛的温度不合适,并且大多是因为温度过低引起的。
- 2.你所压榨的油菜籽本身的湿度不合适,太湿了或者太干了。
- 3.顾客的油菜籽的质量问题,或者是存在受潮、发霉的现象,或者是油菜籽长得不饱满,或者是油菜籽含的杂质比较多,都有可能会引起油菜籽榨油机的不出油现象的。
 - 4.油菜籽榨油机上的出饼厚度调节的不合适,把出饼厚度调的太厚了或者太薄了。
 - 5.您的油菜籽榨油机的榨条部分的油线可能是使用时间长了,堵塞了。
- 6.在油菜籽榨油机安装时候,可能是安装时把油线调的过紧,不会出油。但是可不能太松了, 太松的话容易漏油渣,造成油质不清澈。