

昕锐X1200Pro高精度电力测距望远镜

产品名称	昕锐X1200Pro高精度电力测距望远镜
公司名称	梅越电子商务（上海）有限公司
价格	3280.00/台
规格参数	品牌:昕锐 型号:X1200Pro 测量范围:0-1500m
公司地址	南昌市西湖区洪城路778号
联系电话	0791-86585339 17779131324

产品详情

功能配置

X1200Pro

放大倍率

7X

测距范围

0-1500m

测距精度

0.5m

物镜直径

26mm

视场

7度

测距分辨率

0.1m

显示

LCD显示

出瞳直径

3.7mm

激光类型

905nm

防护等级

IP56

激光安全

CLASS1

电池类型

CR123A

蓝牙

有

倾角/水平距离

有

距离单位

米、码、英尺

角度单位

度、百分比

目镜调焦方式

旋钮式屈光度调焦

电池使用时间

不低于10000次

目标瞄准框

样式可选

测量提示

有震动提示，可开关

工作温度

-20 ° ~ 60 °

尺寸

125.6mm*83.59mm*43.96mm

重量

310g

配套

RXIRY昕锐巡检传输APP

测量模式

扫描，远距F，近距C，普通模式

功能全解

- 1、距离显示
- 2、码
- 3、英尺
- 4、米
- 5、激光发射提示
- 6、角度单位
- 7、震动提示
- 8、电量指示
- 9、倾角值
- 10、远距模式
- 11、蓝牙提示
- 12、近距模式

距离单位设置

首先默认进入设置的是距离单位设置，米M、码Y和英尺F，按“R”键选择所需单位（如M），按键确认并返回到测量模式。

蓝牙开关设置菜单

按“R”键选择蓝牙图标显示或不显示（即蓝牙的

开关，默认蓝牙是关闭状态），按“M”键确认。

测量模式设置菜单

在测量模式设置菜单中（远距和近距及标准测量模式的设置），“F”为远距“C”为近距，屏幕上没有“F”和“C”显示为标准测量模式；长按“R”为扫描模式；按“R”键切换选择相应的模式如近距模式，（默认为近距模式“C”）按“M”键确认。

角度单位设置

在角度单位设置菜单中，°或%，按“R”键切换选择需要的单位（角度单位默认为°）后，按“M”键确认。

振动开关设置菜单（除X800Pro外）

按“R”键选择振动图标显示或不显示（即振动的开关，默认振动是关闭状态），按“M”键确认。