

全自动大豆榨油机常见的故障及排除方法

产品名称	全自动大豆榨油机常见的故障及排除方法
公司名称	河南路得机械设备有限公司
价格	18500.00/台
规格参数	
公司地址	巩义市紫荆路明泰大厦818
联系电话	0371-64138788 13623861234

产品详情

1、突然停车，榨螺轴卡死，新机初榨。没通过磨合大量投料入榨。饼的厚度太薄，榨膛压力增大。

解决方法：按说明书操作，经常注意大豆榨油机的声音及电流强度的大小。

2、大豆榨油机出油过低，油料水分不合适。榨膛温度低。条排、园排间隙不符合要求。零件磨损。

解决方法：按说明书操作。松或紧动压紧螺母，使其少量出渣，流油畅通。更换磨损零件。

3、饼带油斑，油料水分多。园排间隙过少。大豆榨油机零件磨损。

解决方法：按大豆榨油机说明书操作。松动压紧鲁姆加大园排间隙。更换新零件。

4、大豆榨油机产量低，压榨未经脱绒的棉籽，绒长易于搭桥、缠轴，榨膛、榨螺不光滑，油料含水量过多，出饼口间隙过小，榨螺磨损。

解决方法：棉籽脱绒或经筛选。在更换新零件后要进行一段时间的磨合使榨膛榨螺光滑。按说明书操作。更换新零件。