

全自动菜籽螺旋榨油机常见故障排除方法

产品名称	全自动菜籽螺旋榨油机常见故障排除方法
公司名称	河南路得机械设备有限公司
价格	18500.00/台
规格参数	
公司地址	巩义市紫荆路明泰大厦818
联系电话	0371-64138788 13623861234

产品详情

一、榨料水分偏低

螺旋榨油机的榨笼内发出咯咯的响声，使整台螺旋榨油机振动；

出饼不能成块而碎散且呈黑褐色，并带焦斑；

动力电机负荷电流高于30安培；

出油位置移向出饼方向，出饼口冒青烟，出油减少，油色深褐。

以上现象若持续时间太久，会造成重大机械损坏事故。这时，必须立即降低蒸汽压力，在上蒸缸加大直接汽喷入量，关小下料门，减少向榨笼喂料，增大出饼厚度，让榨机负荷逐步下降后，再加以调节，使之恢复正常工作状态。

二、榨料水分偏高

榨料水分较高时会产生以下现象：

- 1.进料少，甚至不进料，或料与轴一起转动；
- 2.饼块发松发软，水汽很多，出饼带油，出饼时饼与轴一起转动；
- 3.电机负荷下降，工作电流在20安培以下；
- 4.出油量减少，油色发白，起泡沫，出油位置移向进料一端。

出现上述情况时，应立即逐步提高间接蒸汽压力，减小直接蒸汽的喷入量，在喂料口加入一些渣饼，直至榨油机恢复至正常状态。

