

木工雕刻机供应商

产品名称	木工雕刻机供应商
公司名称	山东青雕数控设备有限公司
价格	8866.00/台
规格参数	品牌:青雕 型号:1325 产地:济南
公司地址	840185512@qq.com
联系电话	0531-18765895351 18765895351

产品详情

1. 查看三轴的步进电机驱动器指示灯是否亮，若都不亮的话，说明驱动器没有输入电压，原因是给驱动器供电的变压器有问题，变压器有问题有两点，一个是变压器本身坏了，另一个就是变压器的输入电源线路有问题（具体的检测方法是用万用表测量）。

2. 关机状态下，人工去推动三轴，
查看三轴的步进电机驱动器指示灯是否亮，若都不亮的话，说明驱动器与电机的接触线接触不良。

3. 打开程序，雕刻机通电后，人工去推动三轴，如果在第一点排查后，仍然可以推动的话，说明三轴的传动电机坏了，不过这种情况发生的概率很低。

4. 用程序点动主轴旋转看看，石材雕刻机的主轴电机是否正常工作，如果正常，说明板卡有信号输出，这个时候检查三轴驱动器的信号线与控制系统的线路连接是否正常，如果线路没有问题，请更换维宏卡卡（大卡，小卡，数据线，维宏重新安装）

5. 三轴只有单独一轴不动的情况下，可以将不动的步进电机的线插到另外一个可以正常运行的驱动器上，通电运行。如果正常运行，则是驱动器有问题。反之则是步进电机除了问题。

6. 当Z轴有问题时，除却疑点5外，还是不动则考虑是否相对应的连轴器断列或松动或相对应的丝杆断裂

或丝杆螺母出现故障。

7.当A轴Y轴发现步进电机在转，但是机器不动，可以考检查下齿条盒是否松动了。

5. 补充说明一点，机器如果很久没有使用的话，在机器断电的情况看看，人工可以推动吗，如果推不动，三轴的导轨滑块可以锈死了。