

eps线条切割机的正确使用方法：

产品名称	eps线条切割机的正确使用方法：
公司名称	泊头市飞宇数控机械厂
价格	25500.00/台
规格参数	品牌:飞宇 型号:齐全 产地:泊头市
公司地址	泊头市工业区
联系电话	13483730309

产品详情

eps线条切割机的正确使用方法：

使用前必须认真检查EPS线条设备的性能,确保各部件的完好性.对电源开关,切割片的松紧度,防护罩或安全挡板

进行详细检查,操作台必须稳固.

使用之前,先打开总开关,空载试转几圈,待确认安全无误后才允许启动

操作前必须查看电源是否与设备额定电压相符,以免错接电源,不得使用额定转速低于4800转/分的锯片.

为了提高工作效率.对单支或多支一起锯切之前,一定要做好辅助性装夹定位工作.

切割时不允许任何人站在切割机的前面及侧面,停电,休息或离开工作地时,应立即切断电源.

切割机停转前,不得将手从操作手柄上松离。