

## 移动蒸汽洗车机生产厂家 投资小收益高创业好项目

产品名称	移动蒸汽洗车机生产厂家 投资小收益高创业好项目
公司名称	河南鹏亮机械设备有限公司
价格	10800.00/台
规格参数	品牌:鹏亮 型号:PLYD-18 产地:河南郑州
公司地址	巩义市康店镇郑洛路康南4组（注册地址）
联系电话	13523036344

### 产品详情

移动洗车机应该怎样保养？

移动洗车机通常是在三轮车为载体，加装了蒸汽洗车机装置，可以用来移动洗车的，由于其工作的特殊性，它要经常接触到水、空气、阳光等弱酸腐蚀媒介，在这些条件的共同作用下，也容易产生各种物理或者化学反应，那么，移动洗车机应该如何保养呢？今天，鹏亮机械作为蒸汽洗车机的专业生产厂家，就来和大家探讨一下这个问题：

移动蒸汽洗车机需要维护的有3方面：机器除垢、车身补漆、车内除水保持干燥。

1、机器除垢是蒸汽洗车机器的必要程序，它通过将自来水加热产生蒸汽，在这个过程中会因水质的不同而产生不同量的水垢凝结于机器内部管道上，久而久之水垢会阻塞管道畅通，造成不出蒸汽或者机器不工作的故障。定期除垢的周期一般在一周左右，以10:1的比例将水和除垢剂混合，然后倒入机器的水箱中，使其放置5小时以上，在排出管道内的废水时需将蒸汽管和蒸汽枪先卸下，以防水垢堵塞枪口和管道，特别要注意的是，清洗过后需再倒入清水并打开机器的防冻功能，让清水将管道内部冲洗一遍再安装好使用。

2、车身补漆，在行驶的过程中移动蒸汽洗车机的车厢和车篷侧面难免遭到刮蹭掉漆，长时间不处理容易导致箱体锈蚀腐烂，最终难以支撑并坏掉。在出现掉漆情况后，应第一时间进行打磨并使用自喷漆进行喷涂，另外自喷漆的颜色也要和车身颜色相匹配。

3、内除水保持干燥，造成移动蒸汽洗车机内部设备损坏的最大因素是磨损和修饰，枪口的余水和水箱加水时满溢出的水，都会积在车厢底部，长期对蒸汽洗车机的底部产生腐蚀。因此在移动蒸汽洗车机车厢底部出现积水时就要立即除水保持车厢内干燥，可有效避免车厢内设备腐蚀并提高使用寿命。

河南鹏亮机械设备有限公司专业从事新一代蒸汽洗车机的研发、制造，公司主要产品包括：蒸汽洗车机

设备、上门洗车机设备、大型机械清洗设备、生产线清洗设备、酒店清洗设备、厨房清洗设备、空调清洗设备、汽车清洗设备等。本公司以诚信为本,以质量求生存,产品销售网络遍布全国。公司不仅提供多种投资产量和规模供投资客户选择,还可以根据客户要求和资金、场地情况,量身设计投资方案和设备配制。产品实行三包,视频培训技术,提供全套保姆式服务,确保客户生意顺利。联系电话:0371-85611

009 13183018444 范厂长 公司网站: <http://www.hnpljx.cn>