

DMC-24脉冲布袋除尘器解决漏风现象有效的方法

产品名称	DMC-24脉冲布袋除尘器解决漏风现象有效的方法
公司名称	泊头市翔宇环保设备有限公司
价格	6300.00/台
规格参数	材质:碳钢 过滤面积:18 过滤速度:1.2
公司地址	河北省沧州市泊头市交河镇新华街
联系电话	18233684580 17659705676

产品详情

脉冲布袋除尘器运行中出现漏风现象是值得重视的，因为漏风现象的产生会导致设备无法正常运转甚至出现不能逆转的故障，所以了解设备产生漏风的原因并且进行有效解决，才是保证设备长期稳定运转的有效方式，所以我们先来详细了解一下布袋除尘器漏风的原因，总结一下该怎样解决这些现象。

在使用的时候发现脉冲布袋除尘器后面的排气筒出口处开始冒灰，粉尘的排放量开始增多，这个时候你需要对除尘布袋进行检查，检查是不是损坏了，是不是安装上出现了问题，是不是温度过高导致糊袋等现象。通常情况下，胀圈将脉冲布袋除尘器布袋嵌压在花板孔内，通过脉冲布袋除尘器花板将中箱体的尘气室与上箱体的净气室严格的区分开来，如果胀圈与花板孔处有缝隙，没有密封牢靠，会导致含尘气体直接进入脉冲布袋除尘器的净气室内，因此排气筒出口处会开始冒灰。

这个时候需要逐一的检查脉冲布袋除尘器布袋的安装情况，有缝隙的要压紧，破损的要及时的修补或是更换。除尘滤袋损坏会导致含尘气体直接排出去，排气筒处会冒烟，确定好脉冲布袋除尘器哪个仓室的布袋破损，再对其进行更换，建议大家把同台的脉冲布袋除尘器的滤袋同时进行更换，来保证它们共同的阻力。

当处理脉冲布袋除尘器那些高温、高湿类气体的时候，一旦气体的温度低于露点的温度，水汽会冷凝，发生结露，到时除尘滤袋受潮。大量的粉尘被粘附在布袋的表面上，这些粉尘堵塞了孔隙，导致脉冲布袋除尘器喷吹压缩空气不能清除，终将造成糊袋的现象。发生糊袋的脉冲布袋除尘器失去了清灰的功能，阻力会变大，运行状态开始逐渐的恶化。

河北省翔宇环保设备有限公司位于河北省泊头市交河镇开发区，现主营供应：锅炉除尘设备、布袋除尘设备、废气治理设备、油烟净化设备、除尘骨架系列、除尘滤袋等环保设备。承接环保工程设计、制作、安装、调试，公司拥有经验丰富的技术人员及安装人员和体贴周到的售后服务;公司从工程设计/制作安装/售后服务的各项操作上都已经形成一套严格完整的管理体系，在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。