

转筒烘干机和桨叶烘干机的热风炉冒火的原因

产品名称	转筒烘干机和桨叶烘干机的热风炉冒火的原因
公司名称	郑州德森环境科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德森环境 型号:HGJ15 产地:河南,江苏
公司地址	郑州高新技术产业开发区长椿路11号15幢2单元17层183号
联系电话	0371-61772378

产品详情

转筒烘干机和桨叶烘干机热风炉煤管发生火情时，一定要立即切断电源，然后迅速的用灭火器灭火。煤管冒火表现为火焰过短，高温区前移，造成短焰急烧，煤粉燃烧不完全，产生局部高温。

- 1、二次风温过高，煤粉预热过久。
- 2、煤管前端变形或烧坏；或煤管伸入过多，煤嘴被烧红。
- 3、有可能是关风过多、料层过厚、温度过高、火焰过分集中。
- 4、物料与空气的混合温度超过了物料燃点温度，这样也可能引起燃烧。
- 5、在转筒烘干机和桨叶烘干机工作的过程中，有过热的固体颗粒进行了烘干机气体中。

我们认为如因煤管损坏则应及时更换新煤管；如煤质好，二次风温过高，则应降低风温，放宽煤粉细度；如因排风小、火焰短、料层厚，则应适当增大风量，延长火焰长度；若煤管伸入过多，应适当向外推出。

转筒烘干机，桨叶式烘干机：www.dshbzb.com，陶粒设备：www.zzdshj.com，土壤修复：www.trxfzb.com

联系人：李经理 电话：0371-61937711 地址：河南郑州长椿路11号孵化2号楼B座17楼