

# 工业焊机400A汽油电焊机

产品名称	工业焊机400A汽油电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽 型号:TOTO400MT-2 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

远大的目标非常重要，一定要有成功的企图心，而且越大越好。

**生产效率高：**因为一方面焊丝导电长度缩短，电流和电流密度提高，因此电弧溶深和焊丝溶敷效率都大大提高。（一般不开坡口单面一次溶深可达20mm）另一方面由于焊剂和溶渣的隔热作用，电弧上基本没有热的辐射散失,飞溅也少，虽然用于熔化焊剂的热量损耗有所增大，但总的热效率仍然大大增加。

**焊缝质量高：**熔渣隔绝空气的保护，焊接参数可以通过自动调节保持稳定，对焊工技术水平要求不高,焊缝成分稳定，机械性能比较好。

**劳动条件好：**除了减轻手工焊操作的劳动强度外，它没有弧光辐射，这是埋弧焊的优点。

可以达到自动焊接。连续不断地向焊接区送进焊丝、传输焊接电流、使电弧沿接缝移动、控制电弧的主要参数、控制焊接的起动与停止、向焊接区铺施焊剂、焊接前调节焊丝端位置。

**自动焊接时：**焊接参数可通过自动调节保持稳定。与手工电弧焊相比，焊接质量对焊工技艺水平的依赖程度可大大降低。

【公司名称】：上海欧鲍实业有限公司【公司地址】：上海市宝山区金宝路188号【销售经理】：朱明  
【联系手机】：15000275672【联系邮箱】：1292423463@qq.com【企业QQ】  
：1292423463【交易方式】：购销合同 支付宝交易 现场交易【交易模式】：转账、支付宝、现金、支票、刷卡【关于产品】：含增值税17%，不包含运费，\*\*\*24小时送货。【公司主营】：汽油发电机、数码变频静音发电机、柴油发电机、自吸泵、发电电焊机、液化气发电机等

品牌：大泽動力

技术参数：

\* 产品型号：TOTO400MT-2

发电机参数：

\*、电焊功率：7KW

\*、\*大功率：8KW

\*、额定电压：220V

\*、额定频率：50HZ

\*、油箱容积：37L

\*、功率因数：1.0

\*、连续工作：12h

\*、启动方式：电启动

电焊机参数：

\*、电流调节：0-400A

\*、焊接范围：0-8.0MM

\*、焊接模块：自动焊接模块

\*、空载电压：60V

\*、焊接电压：22-32V

\*、焊机等级：工业焊机

其他参数：

\*、外形尺寸：935\*620\*650

\*、结构类型：手推式

\*、噪音dB ( A ) LP7M：68-75Db

\*、机器重量：130/160kg

发动机参数：

\*、发动机品牌：本田動力

\*、发动机型号：GX630

- \*、机油容积：1.65L
- \*、耗油量：315g/KW.H
- \*、活塞排量：688CC
- \*、燃油型号：90# 93# 95#汽油
- \*、缸体结构：双缸，四冲程、风冷、汽油发动机

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

当过载保护装置发出过载警报时，应按如下步骤进行检查：

（1）空载测试，如工作电流正常，则可能是焊头接触到不应接触的物件或焊头与焊座之间的参数调节出现故障。

（2）空载测试不正常时，应首先观察焊头是否有裂纹，安装是否牢固，然后拆下焊头再进行空载测试，排除是否是换能器+变幅杆出现问题，一步步进行排除。排除掉换能器+变幅杆出现故障的可能性后，将新的焊头拆换以判断。

（3）有时会出现空载测试正常，而不能正常工作的情况，有可能是焊头等声能原件内部发生变化，导致声能传递不畅，这里有一个比较简单的判断方法：手触摸法。正常工作的焊头或变幅杆表面工作时振幅是非常均匀的，手摸上去是丝绒般的顺滑，当声能传递不畅时，用手摸上去会有气泡或毛刺的感觉，这时就要采用排除法去排除有问题的部件。发生器不正常时，也能产生同样的情况，因为正常来说检测换能器输入波形时应为顺滑的正弦波，当正弦波上有尖峰或不正常波形时也能产生这种现象，这时可以用另外一整枝声能元件替换以判别。