

三轮车式移动蒸汽洗车机设备厂家 投资小收益高

产品名称	三轮车式移动蒸汽洗车机设备厂家 投资小收益高
公司名称	河南鹏亮机械设备有限公司
价格	10800.00/个
规格参数	品牌:鹏亮 型号:PLYD-18 产地:郑州
公司地址	巩义市康店镇郑洛路康南4组（注册地址）
联系电话	13523036344

产品详情

蒸汽洗车机出现漏电情况怎么办？

蒸汽洗车机漏电这类故障是用户在使用过程中经常会遇到的，虽然对安全没有太大的影响，但关系到清洗效果和机器的使用状态，如果搁置不处理，使用的时间久就会对机器造成不可修复的损伤。今天，鹏亮机械作为专业的蒸汽洗车机生产厂家，就来跟大家解答一下，如果蒸汽洗车机出现漏电情况，应该怎么办。

我们先要分析故障原因：蒸汽洗车机漏电有几个方面的原因，1.线路接头没有处，2.机器内部局部短路，

3.机器内部绝缘工作没有处理好。根据这三方面的漏电原因去找相应的故障根源及解决办法，线路接头没有接好，这些故障造成的原因是前电控面板上的开关内部接线时有线头没有减掉，触碰着机器外壳，导致的漏电，解决起来也很简单，只要将外壳螺丝拆卸，并仔细检查内部每个接线处线头，将所有线头包好即可解决。机器内部局部短路是最麻烦的一个原因，出现这种状况技术员也只能用排除法判断是哪里出问题，用户遇到这种情况要及时与厂家技术人员沟通，在厂家技术的指导下，使用万能表测量下各部分电压，筛选出可能出故障的部位，进行一一解决，若客户不会使用万能表测量的，可找当地的电工或者维修店人员进行检测，机器若在保修期内的话产生的费用由厂家承担，周围实在找不到可帮忙检测人员，与厂家协商发回厂家进行维修。第三种原因是产品的质量问題，在厂家测试的时候没有出现，到用户手里却出现这样的情况，可直接与厂家协商发回重新生产并更换一台新设备发给客户。

在遇到蒸汽洗车机漏电的情况需要及时想办法解决，才能尽早修复解决问题。

河南鹏亮机械设备有限公司专业从事新一代蒸汽洗车机的研发、制造，公司主要产品包括：蒸汽洗车机设备、上门洗车机设备、大型机械清洗设备、生产线清洗设备、酒店清洗设备、厨房清洗设备、空调清洗设备、汽车清洗设备等。本公司以诚信为本，以质量求生存，产品销售网络遍布全国。公司不仅提供多种投资产量和规模供投资客户选择，还可以根据客户要求和资金、场地情况，量身设计投资方案和设备配制。产品实行三包，视频培训技术，提供全套保姆式服务，确保客户生意顺利。联系电话：0371-85611

009 13183018444 范厂长 公司网站：<http://www.hnpljx.cn>