

液压升降货梯中油缸发生漏油解决方法

产品名称	液压升降货梯中油缸发生漏油解决方法
公司名称	广东华楠骏业机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	华楠骏业:华楠骏业
公司地址	东莞市虎门镇宴岗社区第二工业区
联系电话	0769-85169577 18402022619

产品详情

液压升降货梯

在使用一段时间后，水平支撑油缸有的时候会出现渗油的现象。这虽然不会影响液压系统得正常工作，但也会对设备造成一定的污染，所以说油缸发生漏油是一个比较头疼的问题，这直接影响到升降货梯的正常使用，而且升降货梯还会发生异响、抖动、下滑等故障。油缸漏油的原因有许多，比如油管密封件损坏、缸体破裂、油缸于油管连接处松动等。

我们可以通过更换损坏的密封件，紧固油缸于油管接头，进行处理。最好选择专业人员进行处理，选用质量高的替代产品，这样才能保证[升降机械](#)的正常使用。

东莞市华楠骏业机械有限公司

地址：东莞市虎门镇宴岗社区第二工业区5栋

联系人：柳副总 13902607290

销售热线：0769-85169577 85262998

传真：0769-85567077

网站：<http://www.hnjunye.com/>

Email：hmjunyejx@163.com