

邯郸阿特拉斯空压机维修保养|空压机机头大修服务

产品名称	邯郸阿特拉斯空压机维修保养 空压机机头大修服务
公司名称	北京瑞拓创伟压缩机设备有限公司河北分公司
价格	2200.00/个
规格参数	
公司地址	石家庄高新区长江大道310号长江道壹号A座1002
联系电话	0311-82979803 15101599586

产品详情

1、阿特拉斯空压机故障现象：机组压力低

出现此故障的原因是实际用气量大于机组输出气量;螺杆式空压机放气、进气阀故障(加载时无法关闭);传动系统不正常，环境温度过高，空气滤清器堵塞;负载电磁阀(1SV)故障;最小压力阀卡死;用户管网有泄漏;压力传感器，压力表，压力开关等螺杆式空压机故障会导致机组压力低;压力传感器或压力表输入软管漏气;

阿特拉斯空压机故障现象：风扇电机过载风扇变形;风扇电机故障;风扇电机热继电器故障(老化);接线松动;冷却器堵塞;排风阻力大。

2、阿特拉斯空压机故障现象：机组油耗大或压缩空气含油量大

出现此故障的原因是由于冷却剂量太多，正确的位置应在机组加载时观察，此时油位应不高于一半;回油管堵塞也会造成螺杆式空压机故障;回油管的安装不符合要求会造成螺杆式空压机耗油过大;机组运行时排气压力太低;油分离芯破裂会导致螺杆式空压机故障;分离筒体内部隔板损坏;冷却剂变质或超期使用。

3、阿特拉斯空压机故障现象：机组电流大

电压太低;接线松动;机组压力超过额定压力;油分离芯堵塞;接触器故障;主机故障;主电机故障;

ZR 无油螺杆气体压缩机：ZR 无油螺杆气体压缩机，55-750 kW，74-1005 hp

产品介绍：

客户利益

最高的可靠性。半个世纪以来，“Z系列压缩机”一直是耐用和可靠的代名词。它们集成了阿特拉斯科普柯成熟的螺杆技术、不锈钢冷却器、AGMA A4/DIN 5

齿轮和一流的电动机系统;所有这些因素均有助于提高整体可靠性。Z 系列压缩机的可靠性得益于工程部门长期有效的工作实践经验，得益于基于 ISO 9001 标准进行的制造和测试。

最佳节能效果 – 阿特拉斯科普柯具有专利设计并已成功使用多年的转子可确保压缩机在使用寿命期间获得最高效率。压缩机整机的高效性得益于卓越的机头和高效的驱动电机。而使用我们独特创新的变速驱动、热能回收系统以及无能耗的 MD 干燥机，可实现进一步节能。

经认证的100%无油空气 - 根据 Z 55-900 无油空气压缩机设计的氮气压缩机可依据 ISO 8573-1 CLASS 0 (2010) 提供100% 纯净气体，确保氮气不受污染。CLASS 0 意味着无污染风险、无产品受损或危及安全风险、无停机而导致遭受损失的风险，这将会不会损坏贵公司来之不易的专业信誉。

易于安装。 Z 系列压缩机的集成设计包含了内管道、冷却器、电动机、润滑和控制系统。所有部件均为即插即用，具有包括易于安装、试运行时间短、无需其它外部设备和仪表气源等特点。

先进的控制和监控功能 - 为实现最高的效率和可靠性，Elektronikon 可以控制主驱动电机，并将系统压力控制在预设的较小压力范围内。由于可以通过额外的传感器、数字触点、现场总线、互联网和短信通信功能来轻松实现扩展，Elektronikon 控制器可以适应特定的客户需求。与 ES 多台压缩机控制器配合使用，可以优化整个压缩机房的运行。