

共创科技GCQ-8050T电柜除湿装置特价批发

产品名称	共创科技GCQ-8050T电柜除湿装置特价批发
公司名称	株洲市共创科技有限公司
价格	566.00/台
规格参数	品牌:共创科技 型号:GCF-8020T 产地:湖南-株洲
公司地址	中国 湖南 株洲市天元区 留学人员创业园A3栋5楼北座
联系电话	86 0731 22361607 15675395512

产品详情

株洲市共创科技有限公司当今的工业生产流程，自动化程度越来越高，环境温湿度则成为了影响电气设备正常工作的一个重要因素，智能型除湿装置把被动防止凝露方式，改为主动引导凝露，有效的防止柜内设备老化、绝缘强度降低、二次端子击穿、材料霉变及钢结构件锈蚀等安全隐患，保证电网安全运行。

2、金属对绝缘件放电这类缺陷一种与第一类缺陷一致，主要发生在穿柜套管处，但是穿柜套管型式不一样，无屏蔽层、等电位线，母线与穿柜套管之间的电场分布不均匀，产生放电，欢迎来电咨询，当前多采用加热措施来防止凝露的发生，简易价廉，这种方法虽然对抗凝露起到了一定作用，但是并没有真正降低空气的含湿量，只是降低了空气相对湿度。

滤气网注意每周清洗，冷凝器应该保持干净，注意储水量满脸要及时倒掉。

产品概述：目前开关柜、汇控柜、端子箱、环网柜、箱变等电力设备中，一直采用加热器来提高柜内温度的措施防止凝露的发生，但由于较高的温度空气中包含的水分一只停留在空气中，当环境温度急剧下降时，空气中无法继续容纳大量的水分，空气中的水分仍将凝露在电气设备的表面，所以检修人员经常发现安装有加热器除湿控制器的电柜仍然有严重的凝露现象，危害设备的运行安全，早年的屏蔽销均为“ ”型，在其安装过程中，易发生偏斜导致接触不良，由此产生间隙放电，端子箱门上均带有密封胶条，根据《生产运行管理办法》运行人员每月需对端子箱密封情况进行检查，如有密封条损坏应及时进行处理，并且大雨过后需进行防潮特别巡视，检查端子箱是否有进水，通过这些举措，雨水很少能进入端子箱内。

监控到的所有数据存储在云端，方便用户实时监控系统的使用情况和效果。

电柜除湿装置,电子除湿装置,小型除湿装置,品牌除湿装置,箱体除湿装置,进口除湿装置,室内除湿装置,刀闸除湿装置,智能除湿装置治理方案：1、用加热器，对设备内部进行加热，以解决凝露现象，但是这种方法并不能从根本上消除凝露，原因在于这种方法只是增加空气中水蒸气的不饱和程度，并没有将柜内的水汽排出。2、打开电缆沟，通过让电缆沟的水蒸发，以减少水汽通过电缆沟进入设备内部，形成凝露。这种方法可以解决凝露问题，但是劳动强度大，费时费力。3、用胶泥封堵只是可以减少水汽进入，并无法杜绝潮湿空气的进入，以上方法都不能解决凝露现象。

进口除湿装置特点：1、具有运行噪音低、使用寿命长的优点；2、自动运行与测试除湿功能切换、湿度上下限的设置运行模式；3、故障显示功能，可快速查找故障点保证正常运行；4、温湿度设置具有记忆

功能，不会因为停开机而消失；

产生凝露的后果：在户外箱柜内接线端子排上形成的露水对端子排上的金属导电部位造成腐蚀，腐蚀较重或混入灰尘等其它杂质后易造成交直流短路接地，直流接地对变电站的稳定运行造成了极大的危害。

在开关或刀闸操作机构上形成的露水会腐蚀机构内的金属部件，影响机构的使用寿命，甚至因锈蚀而造成机构卡涩，导致开关或刀闸在分合时机构不能运行到位，如果因此使得开关动静触头慢分慢合，则会酿成极大的电力事故，尤其是开关久未操作时锈蚀现象会更加严重。

当户外箱柜有凝露的时候，就会降低其绝缘性，可能导致爬电或闪络现象，严重影响设备正常运行，尤其是有的设备处于停运状态，其内部温度更低，更易在其表面形成凝露，此时一旦送电则极易发生事故。