

佛山专业宝元数控雕铣机维修,系统故障解决方案

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 佛山专业宝元数控雕铣机维修,系统故障解决方案 |
| 公司名称 | 东莞市天驰机电设备有限公司 |
| 价格 | 9500.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 中国广东东莞万江区泰新路大塘电商中心A区301 |
| 联系电话 | 86 0769 89799887 18122859727 |

产品详情

你的数控机床系统是否故障

问题多，稳定性差，加工效果不好、线路老化？[东莞天驰机电](#)

专业雕铣机维修、加工中心改造升级服务，换数控系统、伺服电机，有配套数控机床解决方案。

佛山有个客户雕铣机床是用2006年生产的老款宝元系统LNC-M600分体机，因为机床线路乱且系统主机不能启动，数控系统老化损坏，旧的宝元分体机故障率高，长期没有固定合作的维修保养供应商，常常因机床系统维修不及时而停机停产，造成客户很大的困扰。

我们技术工程人员对客户所提供的雕铣机配置进行了解及操作使用习惯，为客户提供了雕铣机维修预算方案；客户习惯操作宝元系统，我们为客户推荐了宝元系统LNC-M615i,伺服方面先松下A系列驱动器MC DDT352003，为客户安装调，并把客户机床线路重新整理！雕铣机维修后用了宝元系统LNC-M615i运算速度提高了，宝元系统LNC-M615i稳定性好，减少了故障的发生，再加上同样是宝元系统，操作简单便于上手，操作人员不须重新培训就可以操作。