

防盗标签经过防盗门系统时报警灯亮但没有声音

产品名称	防盗标签经过防盗门系统时报警灯亮但没有声音
公司名称	广州百舸进出口有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:grillstone 型号:GSE-321 产地:广州
公司地址	广州市白云区均禾街平沙村塘底田工业区D幢1、2、3楼（可作厂房使用）
联系电话	13025016811

产品详情

设备在正常使用时，当有固定频率为7.5~8.5MHz的防盗标签经过防盗系统时，系统检测到该信号会令接收器报警，报警会有声音及LED报警灯提示功能；

当遇到防盗标签经过系统时，接收天线报警灯马上亮起，然没有声音出来，可能会出现的原因造成呢？

- 1、接收主板的蜂鸣器接口接触不良或蜂鸣器连接线出现损坏
- 2、蜂鸣器损坏
- 3、接收主板音量跳线针端口未连接
- 4、主板的音量接口出现故障（非常规主板）

针对以上情况，我们应当如何正确判断问题所在，首先：

- 1、检测蜂鸣器线路是否有问题，如连接线是否损坏；
- 2、将蜂鸣器的插头拔出，再重新插回；
- 3、如以上问题不能解决，可将蜂鸣器的接线头两端分别接到接收主板的供电输入端口，注意正负极方向

如蜂鸣器会报警，那就说明，主板的蜂鸣器端口出现故障；

如蜂鸣器不会报警，那就说明，蜂鸣器损坏，更换蜂鸣器即可；

在使用防盗设备如碰到问题时，可以查看广州百舸防盗官网:www.grillstone.com.cn，或拨打电话热线专业解决技术难题。